

Voertuig gegevens

Chassisnr.	SB1K93BE6 0E222395	Merk	TOYOTA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	L8-59-GZ	Model	Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Comfort 5d APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	01-06-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Wit Lak
Km stand	44 693 km	Cylinderinhoud	1798	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	22-08-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Hoedenplank	✓
-------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Pirelli 195/65/15 Zomer 7.5 mm			Pirelli 195/65/15 Zomer 7.0 mm	
Bridgestone 195/65/15 Zomer 6.0 mm			Bridgestone 195/65/15 Zomer 5.5 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsvoor
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

2



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

3

Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

