



Toyota Corolla-E21-2019: GC564HP

N° Chassis:	SB1K93BE90E252734	Version:	TOYOTA Corolla / 2018 / 5P / Berline Hybride 122h
1ière MEC:	12/10/2021	CV fiscaux:	Dynamic Business Stage Acad
Kilométrage inspection:	90814	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Hybride	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

	205/55/16/91 V			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 65%	AVD	Michelin: 65%
	ARG	Michelin: 50%	ARD	Michelin: 50%
Profondeur de pneu AVG				4.0
Profondeur de pneu AVD				4.0
Profondeur de pneu ARG				5.0
Profondeur de pneu ARD				5.0
Taille de pneu AVG				205/55 R 16 91 V
Taille de pneu AVD				205/55 R 16 91 V
Taille de pneu ARG				205/55 R 16 91 V
Taille de pneu ARD				205/55 R 16 91 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
		Runflat	Non

Intérieur, Tache, Nettoyer



[Photo des dommages - 4](#)



Jante alum. AVG, Griffe(s), Acceptable



Jante alum. ARD, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Porte AVG, Griffe(s), Acceptable



Porte ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Spoiler AV, Déformé / Forcé, Le - Remplacer et peindre



Porte ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)

