


Voertuig gegevens

Chassisnr.	SB1Z53BE1 0E058449	Merk	TOYOTA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J6-75-SR	Model	Corolla Touring Spor 2.0 Hybrid GR-Sport PLUS 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	29-10-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	159 360 km	Cylinderinhoud	1987	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	21-08-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	
Kofferafdekking	

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 225/40/18 Zomer 4.0 mm

Falken 225/40/18 Zomer 4.0 mm

Pirelli 225/40/18 Zomer 4.0 mm

Falken 225/40/18 Zomer 3.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel

Alu velg 18'

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

●

●

4



Onderdeel

Scherp

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

6



Onderdeel

Alu velg 18'

Positie

Rechtsachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

●

●

7



Onderdeel

Alu velg 18'

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking


Forfait herstelling

●

●

●

8



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

●

●

Interieur schade

2



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

3



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Achter
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen

5



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	-
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair