



Toyota Corolla-TouringSports-E21-2019: FX242PF

N° Chassis:	SB1Z93BE90E181808	Version:	TOYOTA Corolla Touring Sports / 2018 / 5P / Break	
1ière MEC:	3/03/2021	CV fiscaux:	Hybride 122h Dynamic Business Stage Acad	
Kilométrage inspection:	141630	Puissance KW:		
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Noir	
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé	
Transmission:	Arrière	Couleur intérieur	Noir	
Carburant:	Hybride	Type de jantes (montées)	Aluminium	
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir	
Batterie fonctionnante	Oui			
Véhicule roulant	Oui			
Nbre portes	5			
Nbre sièges	5			
Nombre appuis-têtes	5			
Type de jantes (montées)	Aluminium			
Catégorie	Vehicule particulier			

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

205/55/16/91 V				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 15%	AVD	Michelin: 20%
	ARG	Michelin: 30%	ARD	Michelin: 25%
Profondeur de pneu AVG				7.2
Profondeur de pneu AVD				7.0
Profondeur de pneu ARG				6.2
Profondeur de pneu ARD				6.5
Taille de pneu AVG				205/55 R 16 91 V
Taille de pneu AVD				205/55 R 16 91 V
Taille de pneu ARG				205/55 R 16 91 V
Taille de pneu ARD				205/55 R 16 91 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
		Runflat	Non


Commande de climatisat, Cassé, E - Remplacer



Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer



Jante alum. ARD, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pneu ARD, Déchirure, E - Remplacer



Porte AVG, Mauvaise réparation, Peindre



Coffre / hayon, Mauvaise réparation, Peindre

