

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Kenteken       | T966SP                                                   |
| Merk Model     | Toyota Corolla 1.8 Hybrid 90kW Active Touring Sports CVT |
| Brandstofsoort | Benzine                                                  |
| Datum deel1    | 04-09-23                                                 |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving            |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| 17-09-25        | 45.966         | Onderhoudsbeurt                   |
| 17-09-25        | 45.966         | Reparatie band(en)                |
| 17-09-25        | 45.966         | Ruitenwischerblad(en) achterzijde |
| 17-09-25        | 45.966         | Ruitenwischerblad(en) voorzijde   |
| 01-08-25        | 40.670         | Boordcomputer                     |
| 18-04-25        | 29.416         | Onderhoudsbeurt                   |
| 13-09-24        | 13.204         | Onderhoudsbeurt                   |