

Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAF16 U1007722	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	01-01-1900
Kenteken	H1-19-PV	Model	Juke DIG-T 117 ActieAuto 5d N-Connecta APL	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	30-03-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	86 711 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	02-04-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Bridgestone 215/60/17 Zomer 3.5 mm				Bridgestone 215/60/17 Zomer 4.0 mm	
Pirelli 215/60/17 Zomer 6.0 mm				Pirelli 215/60/17 Zomer 6.0 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel: Portier Positie: Linksachter Type: Deuk Omvang: Diameter (mm) > 20 Bewerking: Smart Repair	2		Onderdeel: Portier Positie: Rechtsvoor Type: Deuk Omvang: Diameter (mm) > 20 Bewerking: Smart Repair
3		Onderdeel: Portier Positie: Rechtsachter Type: Deuk met lakschade Omvang: Diameter (mm) > 20 Bewerking: Herstellen	4		Onderdeel: Behuizing achteruitkijkspiegel Positie: Linksvoor Type: Kras Omvang: Lengte (cm) > 10 Bewerking: Herstellen
5		Onderdeel: Portier Positie: Linksvoor Type: Deuk Omvang: Diameter (mm) > 20 Bewerking: Smart Repair	6		Onderdeel: Dak Positie: - Type: Chemische afzetting Omvang: - Bewerking: Forfait herstelling
7		Onderdeel: Scherm Positie: Linksachter Type: Kras Omvang: Lengte (cm) > 10 Bewerking: Herstellen	9		Onderdeel: Instaplaat Positie: Linksachter Type: Deuk met lakschade Omvang: - Bewerking: Ter info
10		Onderdeel: Bumper Positie: Achter Type: Kras Omvang: Lengte (cm) > 10 Bewerking: Herstellen			

Interieur schade

8		Onderdeel: Reiniging interieur Positie: Achter Type: Vuil Omvang: - Bewerking: Reinigen
---	---	---

Opmerkingen

Opslagpark : Dekra Ayvens