

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/08/26

Plate Number **J8-95-KL**
 Make **NISSAN**
 Model **Juke**
 Vehicle Description **DIG-T 117 ACTI 5d Acenta APL 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/08/12	65421 KM	damage	Rechterzijde Deur RA div.met mog.verh.WBF	Schadenet Almere Stad,
2024/08/28	64488 KM	repair	80.000 Km - NVT - Uitvoeren APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen	- Profile Dronten, Flevobanden, - Profile Dronten, Flevobanden, - Profile Dronten, Flevobanden, - Profile Dronten, Flevobanden, - Profile Dronten, Flevobanden, - Profile Dronten, Flevobanden,
2023/11/29	51269 KM	repair	- Bandvervanging - NVT - Uitvoeren 60.000 Km - NVT - Uitvoeren	Profile Zakelijk B.V.,

			Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen Uitlijn. vierk. - NVT - Afstellen	• Profile Dronten, Flevobanden, , • Profile Dronten, Flevobanden, , • Profile Dronten, Flevobanden, ,
2022/11/11	32269 KM	repair	• 40.000 Km - NVT - Uitvoeren	• Profile Dronten, Flevobanden, ,
2021/11/05	17987 KM	repair	• 20.000 Km - NVT - Uitvoeren	• Profile Dronten, Flevobanden, ,
2021/06/04	11450 KM	repair	• Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,