



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000907782-IT867	Numero di contratto:
Targa:	GT446ZZ	

Dati del veicolo

nissan juke

Numero di telaio:	SJNFAAF16U1325004	Chilometraggio Rivelato:	35052 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	22.04.2024 /	Data e luogo Perizia:	18.03.2026 Bressana Bottarone
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Pastello doppiostrato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) cerchiona anteriore - destra | Rotto
- 2.) retrovisore esterno scatola - destro | Graffio/Rigature
- 3.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 4.) porta posteriore - destra | Ammaccature/rigonfiamenti
- 5.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 6.) cerchione posteriore - destra | Rotto
- 7.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 8.) portello posteriore | Graffio/Rigature
- 9.) cerchione posteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 10.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 11.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 12.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 13.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature

- 14.) cofano | Scheggiatura
- 15.) selleria | Sporczia (lieve)
- 16.) cielo | Sporczia (lieve)

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. cerchiona anteriore - destra
Rotto



2. retrovisore esterno scatola - destro
Graffio/Rigature



3. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



4. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



4. porta posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



5. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



5. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



6. cerchione posteriore - destra
Rotto



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



7. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



8. portello posteriore
Graffio/Rigature




9. cerchione posteriore - sinistro
Graffio/Rigature



10. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



11. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



11. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



12. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



12. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



12. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



13. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



14. cofano
Scheggiatura



15. selleria
Sporcizia (lieve)



15. selleria
Sporcizia (lieve)



15. selleria
Sporcizia (lieve)



16. cielo
Sporcizia (lieve)