

Voertuiggegevens

Merk **NISSAN** Kentekenplaat **TK232N**
Model **Qashqai** 1e **29/08/2018**
tenaamstelling
Versie **1.2 DIG-T 115pk**
Xtronic N-
Connecta
Chassisnummer **SJNFEAJ11U2374749**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **126925**

Datum & plaats van inspectie

Datum 4/06/2025 7:15:29

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				156,22	-46,87	109,35
6148952 3	Bumper A sierlijst	Kras(sen)	Vervangen	156,22	-46,87	109,35
6148952 4	Bumper A bekleding	Kras(sen)	Vervangen		Niet doorbelast	
6148952 2	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	156,22 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-46,87 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	109,35 €

Schades zonder groep

61489523 Bumper A sierlijst Kras(sen) Vervangen



61489524 Bumper A bekleding Kras(sen) Vervangen



61489522 Velg A R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)

