

Voertuiggegevens

Merk **NISSAN** Kentekenplaat **S600VL**
Model **Qashqai** 1e **19/04/2023**
tenaamstelling
Versie **1.3 Mild-Hybrid**
140 N-CONNECTA
MT
Chassisnummer **SJNTAAJ12U1196398**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **88020**

Datum & plaats van inspectie

Datum 30/05/2025 7:26:03

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				288,86	-86,66	202,20
61330425	Interieur	Vlek	Reinigen	185,90	-55,77	130,13
61330424	Hemelsbekleding	Vlek	Reinigen	102,96	-30,89	72,07
61330426	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	288,86 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-86,66 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	202,20 €

Schades zonder groep

61330425 Interieur

Vlek

Reinigen



61330424 Hemelbekleding

Vlek

Reinigen



61330426 Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

