



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000844570-IT867	Numero di contratto:	792200
Targa:	GT040SJ		

Dati del veicolo

Nissan Qashqai;Crossover;;Automatic;

Numero di telaio:	SJNTAAJ12U1434944	Chilometraggio Rivelato:	43690 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	28.03.2024 /	Data e luogo Perizia:	31.05.2025 Rozzano
Vernice:	Grigio	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) porta posteriore - sinistra | Graffi superficiali
- 2.) paraurti anteriore | Rotto
- 3.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 4.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 5.) porta anteriore - destra | 2 ammaccature
- 6.) sottoporta - destra | Rotto
- 7.) porta posteriore - destra | Graffi superficiali
- 8.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 9.) faro alogeno - sinistro | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra




Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



vano motore




Altro




Cerchi



Altro



follio complementare



folglio complementare



1. porta posteriore - sinistra

Graffi superficiali



1. porta posteriore - sinistra

Graffi superficiali



2. paraurti anteriore

Rotto



2. paraurti anteriore

Rotto



3. paraurti anteriore

Graffio/Rigature



3. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra
2 ammaccature



5. porta anteriore - destra
2 ammaccature



5. porta anteriore - destra
2 ammaccature



6. sottoporta - destra
Rotto



6. sottoporta - destra
Rotto



7. porta posteriore - destra
Graffi superficiali



7. porta posteriore - destra
Graffi superficiali



8. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



8. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



9. faro alogeno - sinistro
Graffio/Rigature



9. faro alogeno - sinistro
Graffio/Rigature