

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	9AL3574	VIN:	TMAH281BANJ120861
Model vozidla:	Hyundai i30 cw (2012)	Provedení:	i30 kom.1.0TGDI 120 Comfort
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	998
Maximální výkon (kW):	88	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-10-24	Platnost tech. kont. do:	2026-10-24
Stav tachometru:	156695 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	148684	Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-07-07
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ano
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 229 µm; LP blatník 99 µm; LP dveře 107 µm; LZ dveře 90 µm; LZ bok 130 µm; Z víko 101 µm; PZ bok 100 µm; PZ dveře 89 µm; PP dveře 180 µm; PP blatník 131 µm; Střeška 120 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), ABS (protiblokovací systém), Protiprokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Imobilizér, Dešťový senzor, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Hankook	195/65 R 15	Letní	3
Pneu PP	Hankook	195/65 R 15	Letní	3
Pneu LZ	Hankook	195/65 R 15	Letní	4
Pneu PZ	Hankook	195/65 R 15	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			

Pneu rez.

Rezervní dojezdové kolo

2. sada pneu

Pneu	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Uniroyal	195/65 R 15	Zimní	5
Pneu 2	Uniroyal	195/65 R 15	Zimní	5
Pneu 3	Uniroyal	195/65 R 15	Zimní	0
Pneu 4	Uniroyal	195/65 R 15	Zimní	0
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Bočnice zadní pravá	Škrábance
3	Práh pravý	Jamka
4	Dveře zadní pravé	Jamka
Interiér (vnitřní prostor)		
5	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
6	Volant	Opotřebení
7	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
8	Řadicí páka	Opotřebení
9	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
Ostatní		
10	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
11	Celková plocha karoserie	Škrábance

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Interiér



Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z pravé strany




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Interiér z levé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Středový panel




Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



VIN / výrobní štítek



Zadní sedadlo

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Rezervní kolo / sada na opravu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Sada klíčů

Potvrzení o provádění pravidelného servisu	
PROHLÍDKA Číslo zakázkového listu <u>LB006074</u> Datum <u>3.4.2025</u> Stav tachometru km <u>135250</u> Poznámka HYUNDAI UH člen skupiny AUTO UH s.r.o. Za Olšavskou 365 685 01 Uherské Hradiště, Sady provozovna: Tel. T: 577 700 676 tel. prodl. 577 700 676, servis 577 700 676 IČ: 293 2892, DIČ: CZ2932892 Razítko Podpis Příští prohlídka km / datum <u>150 000</u> , <u>4/2026</u>	PROHLÍDKA Číslo zakázkového listu <u>LB 006074</u> Datum <u>7.7.2025</u> Stav tachometru km <u>148 684</u> Poznámka HYUNDAI UH člen skupiny AUTO UH s.r.o. Za Olšavskou 365 685 01 Uherské Hradiště, Sady provozovna: Tel. T: 577 700 676 tel. prodl. 577 700 676, servis 577 700 676 IČ: 293 2892, DIČ: CZ2932892 Razítko Podpis Příští prohlídka km / datum <u>163 684</u> , <u>7/2026</u>

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

Prohlášení při prodeji

Potvrzuji tímto, že vůz nejvil při předání známky poškození a funkční nedostatky a že jsem obdržel GARANČNÍ KNIŽKU a jsem seznámen s následujícími skutečnostmi:

- Termíny a podmínkami záruky
- Rozsahem předepsané údržby a servisu

Model: **130 WB 1.0 T-GDI MT COMFORT**

Číslo vozidla (VIN): **TMAH281BAN2120861**

Číslo klíče: **H62139** Kód barvy: **SAW**

Jméno majitele: **ARVAL CZ S.R.O.**

Adresa majitele: **MILEVSKÁ 2095/5, PRAHA**

PSČ: **14000**

Tel.: _____

Datum prodeje:

den	měsíc	rok
1	11	2022

Konec záruky:

den	měsíc	rok
31	10	2027

Razítko a podpis prodejce:

HYUNDAI

HYUNDAI UH s.r.o.
člen skupiny AUTO UH
Za Olšávkou 365
686 01 Uherské Hradiště, Sady
provozovna:
Tř. T. Bati 115, 763 02 Zlín

Důležité upozornění:

Vážená majitelko, vážený majiteli, vozidla Hyundai jsou vybavena pro svůj bezporuchový provoz. V této souvislosti pohonné hmoty pouze u je zaručena jejich kvalita.

Upozornění:

V případě, že autorizovaný prodejce použije nekvalitní pohonné hmoty, můžete podat případné reklamace.

Osobní údaje uvedené v této prohlášení jsou používány pro účely plnění povinností o zpracování osobních údajů Hyundai Motor Czech Republic, s.r.o. jsou v aktuálním znění na stránce www.hyundai.cz a v příloze této prohlášení.

Podpis zákazníka: _____

Servisní knížka

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.
ČÁST I.

ČESKÁ REPUBLIKA

A. REGISTRACNÍ ZNAČKA VOZIDLA
9AL3574

B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA
24.10.2022

C.1.1. a C.1.2. PROVOZOVATEL (PRÁVNÍ A JIMENO NEBO OBCHODNÍ JIMENO)
ARVAL CZ S.R.O.

C.1.3. ADRESA POBYTU / SÍDLO
**MILEVSKÁ 2095/5
PRAHA, KRČ, 140 00**


C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA a) ANO, b) NE
ANO I. DATUM **24.10.2022**

UBF **611172** PODPIS **Mladíkova**

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
OKRES PRAHA 4

ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Bočnice zadní pravá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Práh pravý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **3**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Dveře zadní pravé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



6 **Volant - Opatření**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



8 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



10 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka: