


Voertuig gegevens

Chassisnr.	TMAH3811A LJ060852	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H9-86-JL	Model	i30 Wagon 1.0 T-GDI Comfort 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	24-02-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	134 889 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	22-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Michelin 195/65/15 All seasons 4.5 mm



Michelin 195/65/15 All seasons 4.0 mm



Michelin 195/65/15 All seasons 5.0 mm

Michelin 195/65/15 All seasons 4.5 mm

Exterieur schade

1

Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	-
Bewerking	Ter info

2

Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Ter info

3

Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

5

Onderdeel	Alu velg 15"
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

6

Onderdeel	Bumper ongespoten
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

7

Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

Interieur schade

4



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Boven
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen