

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/10/27

Plate Number **H9-86-JL**
 Make **HYUNDAI**
 Model **i30 Wagon**
 Vehicle Description **1.0 T-GDI Comfort 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2023/11/17	0 KM	damage	Voorzijde Voorbumper (onb) tpy, geen WBF	Schadenet Groningen, Autoschade Groningen B.V.,
2020/08/03	0 KM	damage	Voorbumper Inname Flex Fleet	Schadenet First Class Breukelen, Reco Autoschade Groep,
2020/08/02	0 KM	damage	Achterbumper Inname Flex Fleet	Schadenet First Class Breukelen, Reco Autoschade Groep,
2020/08/01	0 KM	damage	Achterklep/kofferd. Inname Flex Fleet	Schadenet First Class Breukelen, Reco Autoschade Groep,
2020/07/13	0 KM	damage	Achterzijde Voorzijde Doorgedr.op voorgang	ABS Den Elzen Den Haag, ,

2020/06/25	0 KM	damage	• Velg en/of band Links voor Links achter bandschade	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2025/06/30	128274 KM	repair	• 120.000 Km - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Mot man compute - - Electrische storing - Vervangen Versn bak keerr - lek - Vervangen	• Bosch Car Serv. Bakker Auto Centrum, , • Bosch Car Serv. Bakker Auto Centrum, , • Bosch Car Serv. Bakker Auto Centrum, , • Bosch Car Serv. Bakker Auto Centrum, ,
2024/11/05	110600 KM	repair	• 105.000 Km - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Kent plaat geel - Krom - Vervangen Koelvl/antivrie - NVT - Bijvullen/-laden Mot man compute - - Electrische storing - Controleren R.schijf+blok.V - versleten - Vervangen Uitlijn. vierk. - NVT - Afstellen	• Bosch Car Serv. Bakker Auto Centrum, , • Bosch Car Serv. Bakker Auto Centrum, , • Bosch Car Serv. Bakker Auto Centrum, , • Bosch Car Serv. Bakker Auto Centrum, , • Bosch Car Serv. Bakker Auto Centrum, , • Bosch Car Serv. Bakker Auto Centrum, ,

2024/05/07	95047 KM	repair	- Turbo compleet - versleten - Vervangen - Luchtfilter - versleten - Vervangen	- Autobedrijf Groenewold ; Dijkhuizen, , - Autobedrijf Groenewold ; Dijkhuizen, ,
2024/04/12	95047 KM	repair	90.000 Km - NVT - Uitvoeren - Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen - Koelv/antivrie - NVT - Bijvullen/-laden - Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen	- Autobedrijf Groenewold ; Dijkhuizen, , - Autobedrijf Groenewold ; Dijkhuizen, , - Autobedrijf Groenewold ; Dijkhuizen, , - Autobedrijf Groenewold ; Dijkhuizen, , - Autobedrijf Groenewold ; Dijkhuizen, , - Autobedrijf Groenewold ; Dijkhuizen, , - Autobedrijf Groenewold ; Dijkhuizen, ,
2023/10/16	76184 KM	repair	75.000 Km - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen Bougie - versleten - Vervangen - Remvloeistof - versleten - Vervangen - Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Autobedrijf Groenewold ; Dijkhuizen, , - Autobedrijf Groenewold ; Dijkhuizen, , - Autobedrijf Groenewold ; Dijkhuizen, , - Autobedrijf Groenewold ; Dijkhuizen, , - Autobedrijf Groenewold ; Dijkhuizen, , - Autobedrijf Groenewold ; Dijkhuizen, , - Autobedrijf Groenewold ; Dijkhuizen, ,
2022/11/30	60531 KM	repair	60.000 Km - NVT - Uitvoeren - Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten	Bosch Car Service Breda, ,

			- Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen	• Bosch Car Service Breda, , • Bosch Car Service Breda, , • Bosch Car Service Breda, ,
2022/11/15	59077 KM	repair	• Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2022/01/11	44197 KM	repair	• 45.000 Km - NVT - Uitvoeren	• Bosch Car Service Breukelen, ,
2021/07/23	31512 KM	repair	• Ruitenspr motor - Werkt niet - Repareren	• Bosch Car Service Breukelen, ,
2021/07/14	31001 KM	repair	• 30.000 Km - NVT - Uitvoeren	• Vakgarage Los Rijsoord, ,
2020/11/11	1 KM	repair	• Banden - NVT - Uitvoeren	• Lease Plan Nederland N.V., ,
2020/09/03	15072 KM	repair	• 15.000 Km - NVT - Uitvoeren	• Bosch Car Service Breukelen, ,
2020/06/25	9736 KM	repair	• Banden - NVT - Uitvoeren - Correctie/credit - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), , • LeasePlan Nederland N.V., ,
2020/02/24	30 KM	repair	• Banden - NVT - Uitvoeren	• FCA Broekhuis Zwolle, ,