

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/08/12

Plate Number **H9-89-JL**
 Make **HYUNDAI**
 Model **i30 Wagon**
 Vehicle Description **1.0 T-GDI Comfort 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2021/03/24	0 KM	damage	Voorbumper Inname Flex Fleet	Schadenet First Class Breukelen, Reco Autoschade Groep,
2020/02/27	0 KM	damage	Interieur Diversen onbekende oorzaak	Autobedrijf Bert Wieten, ,
2025/05/17	121316 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Profile Zakelijk B.V., ,
2025/03/14	116694 KM	repair	105.000 Km - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen Remklauw Achter - Vervuild - Gangbaar maken Schakelmechanis - versleten - Repareren	- Broekhuis Hyundai Zwolle, , - Broekhuis Hyundai Zwolle, , - Broekhuis Hyundai Zwolle, , - Broekhuis Hyundai Zwolle, ,
2024/11/23	106826 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Profile Zakelijk B.V., ,

2024/08/23	97831 KM	repair	90.000 Km - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen R.schijf+blok.V - versleten - Vervangen Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen	- Profile Zwolle, Kalvenhaar, , - Profile Zwolle, Kalvenhaar, , - Profile Zwolle, Kalvenhaar, , - Profile Zwolle, Kalvenhaar, ,
2024/03/30	83994 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Profile Zakelijk B.V., ,
2024/02/23	79849 KM	repair	75.000 Km - NVT - Uitvoeren Accu - versleten - Vervangen Bougie - versleten - Vervangen	- Profile Zwolle, Kalvenhaar, , - Profile Zwolle, Kalvenhaar, , - Profile Zwolle, Kalvenhaar, ,
2024/02/09	78957 KM	repair	- APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Profile Zwolle, Kalvenhaar, , - Profile Zwolle, Kalvenhaar, ,
2023/12/05	72064 KM	repair	- Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen	Bosch Car Service van Bruchem, ,
2023/11/09	70355 KM	repair	- Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen	Bosch Car Service van Bruchem, ,

2023/10/21	69064 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Profile Zakelijk B.V., ,
2023/07/06	61989 KM	repair	60.000 Km - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen	- Bosch Car Serv. Spaan St. Oedenrode, , - Bosch Car Serv. Spaan St. Oedenrode, , - Bosch Car Serv. Spaan St. Oedenrode, , - Bosch Car Serv. Spaan St. Oedenrode, ,
2022/08/24	47163 KM	repair	- Bandvervanging - NVT - Uitvoeren 45.000 Km - NVT - Uitvoeren	- Profile Zakelijk B.V., , - Profile Alkmaar, Kossen, ,
2021/12/24	32065 KM	repair	30.000 Km - NVT - Uitvoeren	Vakgarage Jongejans, ,
2021/02/22	16472 KM	repair	15.000 Km - NVT - Uitvoeren	James Auto Service Van Winsum, ,
2020/11/11	1 KM	repair	- Banden - NVT - Uitvoeren	Lease Plan Nederland N.V., ,
2020/02/24	30 KM	repair	- Banden - NVT - Uitvoeren	FCA Broekhuis Zwolle, ,