

**DEKRA Slovensko s.r.o.**  
Panónska cesta 47  
851 04 Bratislava

**ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.**  
Pribinova 19  
811 09 Bratislava

## ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Darex



## ÚDAJE O VOZIDLE

|                                   |                             |                                  |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| RZ:                               | <b>BT032FG</b>              | VIN:                             | TMAH381AAMJ102530     |
| Model vozidla:                    | Hyundai i30 cw (PD)(2017->) | Provedení:                       | i30 1.6CRDi 85 Family |
| Druh vozidla:                     | Osobní - Standard           | Zdvihový objem (ccm):            | 1598                  |
| Maximální výkon (kW):             | 85                          | Druh paliva:                     | Nafta                 |
| Stav paliva v nádrži:             | 1/2                         | Barva:                           | Bílá - Uni            |
| Převodovka:                       | Manuální                    | Počet dveří:                     | 5                     |
| Datum první registrace:           | 2021-11-03                  | Platnost tech. kont. do:         | 2027-08-15            |
| Platnost měření emisí do:         | 2027-08-15                  | Stav tachometru:                 | 126277 Km Odečteno    |
| Servisní knížka k dispozici:      | Ano                         | Poslední servisní kontrola (km): | 115402                |
| Datum poslední prohlídky vozidla: | 2025-02-07                  | Vozidlo s odpočtem DPH:          | Ano                   |

## BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 96 µm; LP blatník 88 µm; LP dveře 81 µm; LZ dveře 83 µm; LZ bok 75 µm; Z víko 66 µm; PZ bok 74 µm; PZ dveře 90 µm; PP dveře 88 µm; PP blatník 78 µm; Střeška 104 µm;

## VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Posilovač řízení, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

## PNEUMATIKY

| Pneu na vozidle            | Značka pneu | Rozměr pneu | Druh pneu | Vzorek pneu (mm) |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| Pneu LP                    | Hankook     | 205/55 R 16 | Letní     | 6                |
| Pneu PP                    | Hankook     | 205/55 R 16 | Letní     | 6                |
| Pneu LZ                    | Hankook     | 205/55 R 16 | Letní     | 6                |
| Pneu PZ                    | Hankook     | 205/55 R 16 | Letní     | 6                |
| Disky první sady pneumatik | Hliník      |             |           |                  |
| <b>Pneu rez.</b>           |             |             |           |                  |
| Rezervní dojezdové kolo    |             |             |           |                  |

## POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-08-15

**SEZNAM POŠKOZENÍ**

**P.č.**

**Exteriér (vnější prostor)**

**Poškozený díl**

**Druh poškození**

|   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | Víko motoru                                         |
| 2 | Střecha                                             |
| 3 | Lišta čelního skla pravá<br><b>Poznámka:</b> Nedrží |
| 4 | Dveře zadní pravé                                   |
| 5 | Bočnice zadní pravá                                 |
| 6 | Víko zavazadlového prostoru                         |
| 7 | Bočnice zadní levá                                  |
| 8 | C sloupek levý                                      |
| 9 | Dveře zadní levé                                    |

Deformace  
Jamky od krup  
Ke slícování

Deformace  
Deformace  
Deformace  
Deformace  
Deformace  
Deformace

## ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

**Start vozidla:**

Poznámka:

Ihned

**Volnoběh motoru:**

Poznámka:

Pravidelný chod

**Činnost motoru:**

Poznámka:

Správná funkce

**Činnost spojky:**

Poznámka:

Správná funkce

**Činnost převodovky:**

Poznámka:

Správná funkce

**Řízení, vůle volantu:**

Poznámka:

Správná funkce

**Hluk jednotlivých agregátů:**

Poznámka:

Bez atypických zvuků

**Zvuky z výfukového systému:**

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

**Brzdové kotouče a obložení:**

Poznámka:

V dobrém stavu

**Zápach v interiéru:**

Poznámka:

Žádný zápach

**Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):**

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Stav km



Stav km

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**1 Víko motoru - Deformace**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



**2 Střecha - Jamky od krup**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



**3 Lišta čelního skla pravá - Ke slícování**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Nedrží

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



**4 Dveře zadní pravé - Deformace**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



**5 Bočnice zadní pravá - Deformace**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



**6 Víko zavazadlového prostoru - Deformace**  
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



**7 Bočnice zadní levá - Deformace**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



**8 C sloupek levý - Deformace**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



**9 Dveře zadní levé - Deformace**  
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9