

Inspektionsprotokoll



HYUNDAI KONA ELECTRIC LONG RANGE, 218HK, 2024

Fahrzeugdetails

Nummernschild		Inspiziert von	M.H.
Modelljahr	2024	Inspektion erledigt am	2025-11-20
Produktionsjahr /-datum	2024-08	Standort	Sundsbruk
Erstzulassungsdatum	2024-09	Schlüssel	2
Außenfarbe	Vit	Serviceheft	Elektronisk servicebok
Kilometerstand	43 470 km	Letzter Service Datum	-
Kraftstoff	El (EV)	Letzter Service Kilometerstand	-
Getriebe	Automat	Sommerräder	17" alu-fälg 5/5/5/5
Motorleistung (kW)	160 kW	Winterräder	17" alu-fälg 8/8/8/8

Schaden

Ort	Schaden	Kommentar	Preis ohne Mwst.
Kofferraumdeckel, Kofferraumdeckel	Lackschäden		
Einstieg, Vorne rechts	Kratzer		
Kotflügel, Vorne links	Kratzer 3-10 cm		
Glas, Windschutzscheibe	Steinschläge		
Einstieg, Vorne links	Kratzer		

Gesamt ohne Mwst.

Kuvia

[Alle Bilder im Großformat anzuzeigen](#)
































Bagagelucka Bagagelucka Lackskador 2 500 kr



Insteg Höger fram Repor 1 500 kr



Skärm Vänster fram Repor 3-10 cm 1 100 kr



Glas Vindruta Stenskott 300 kr



Insteg Vänster fram Repor 1 500 kr