

Kentekenplaat SL096Z Merk: Hyundai Model: Tucson Versie: 1.6 GDi 132pk Comfort Chassisnummer TMAJ3811AJJ530190 Kilometerstand 101872 1ste tenaamstelling 18-03-19 Carrosserie uitvoering Aandrijving: Voor Versnellingsbak Handgeschakeld 6 versne Brandstof: Benzine Euronorm:	ALGEMENE GEGEVENS Kentekenbewijs origineel Type onderhoudsboek Type instructieboek Type hulpmiddel bij pech Functionerende motor Totaal aantal sleutels	Ja	Nee	ALGEMENE GEGEVENS																		
			✗	Locatie	Profiel	Maat	Make															
		Onderhoudsboek aanwezig		VL																		
		Instructieboek aanwezig		AL																		
		Herstelkit aanwezig		VR																		
				AR																		
		✓		Locatie	Profiel	Maat	Make															
		2		VL																		
				AL																		
				VR																		
		AR																				
Aantal zitplaatsen: 5 Kleur carrosserie: Grijs Type lak: Metallic		Hulpmateriaal <table> <tr> <td>Aantal laadkabels (normaal/230V)</td> <td>Ja</td> <td>Nee</td> <td>Ok</td> <td>N. Ok</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aantal laadkabels (snelladen)</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Aantal laadkabels (normaal/230V)	Ja	Nee	Ok	N. Ok			0			Aantal laadkabels (snelladen)		0		
Aantal laadkabels (normaal/230V)	Ja	Nee	Ok	N. Ok																		
		0																				
Aantal laadkabels (snelladen)		0																				

V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts			UITRUSTING INTERIEUR			
N°	Schade plaats	Soort				
1	Deksel handschoenenkast	Kras(sen)	Carkit	✓	Centrale deurvergrendeling	✓
2	Interieur	Vlek	Elect. ramen V	✓	Elect. ramen A	✓
3	Storing	Geen of slechte werking	Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map	Type airco	Airco automatisch
4	Stoelbekleding zitting VL	Versleten	Type koffer.afdekking	Rolhoes aanwezig		
5	Hemelbekleding	Verbrand				
6	Band A L	Gat				
7	Band V L	Versleten				
8	Deur V L	Kras(sen)				
9	Deur A L	Kras(sen)				
10	Band V R	Versleten				
11	Band A R	Versleten				
12	Deur A R	Deuk(en) en kras(sen)				
13	Deur V R	Kras(sen)				
14	Koffierklep bekleding	Kras(sen)				
15	Achterraut	Kras(sen)				
			UITRUSTING EXTERIEUR			
			Parkeersensoren V	✓	Parkeersensoren A	✓

ADRES INNAME 04-04-25 Axus Nederland B.V. Maltaweg 1044 Amsterdam AH	ADRES OPSLAG	Fleet / Vloot	Dealer
--	---------------------	----------------------	---------------

Expertise onder voorbehoud, staat van de techniek en onderzijde, definitieve staat na wasbeurt			
Heeft de dealer interesse in overname van het voertuig?		Ja	Nee

Handtekening Inspecteur	Ondergetekende Geen tegenpartij (Bestuurder)	Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.	Handtekening
--------------------------------	---	---	---------------------