



Hyundai Tucson-NX-2020: GF097PE

N° Chassis:	TMAJC811BNJ079950	Version:	HYUNDAI Tucson / 2020 / 5P / SUV 1.6 HYBRID 230 BUSINESS	
1ière MEC:	31/03/2022	CV fiscaux:		
Kilométrage inspection:	87292	Puissance KW:		
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir	
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé	
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir	
Carburant:	Hybride	Type de jantes (montées)	Aluminium	
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir	
Batterie fonctionnante	Oui			
Véhicule roulant	Oui			
Nbre portes	5			
Nbre sièges	5			
Nombre appuis-têtes	5			
Type de jantes (montées)	Aluminium			
Catégorie	Vehicule particulier			

Options

Nbre clés total	5	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	5	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Degré d'usure

215/65/17/99 H				
Pneus d'hiver:	AVG	Michelin: 65%	AVD	Michelin: 65%
	ARG	Michelin: 50%	ARD	Michelin: 50%
Profondeur de pneu AVG	4.0			
Profondeur de pneu AVD	4.0			
Profondeur de pneu ARG	5.0			
Profondeur de pneu ARD	5.0			
Taille de pneu AVG	215/65 R 17 99 H			
Taille de pneu AVD	215/65 R 17 99 H			
Taille de pneu ARG	215/65 R 17 99 H			
Taille de pneu ARD	215/65 R 17 99 H			
Type de pneu AVG	Hiver			
Type de pneu AVD	Hiver			
Type de pneu ARG	Hiver			
Type de pneu ARD	Hiver			
Marque de pneu AVG	261			
Marque de pneu AVD	261			
Marque de pneu ARG	261			
Marque de pneu ARD	261			

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
		Runflat	Non


Intérieur, Tache, Nettoyer



Kit collage vitrage, Nécessaire repose vitrage, E - Remplacer



Pare-brise, Cassé, E - Remplacer



Porte ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Garnit int D coffre, Cassé, E - Remplacer



Garnit int G coffre, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

