

Voertuig gegevens

Chassisnr.	TMAJD811B NJ113769	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	R0-87-DF	Model	TUCSON 1.6 T-GDI HEV Comfort Automaat 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	05-08-2022	Bouwjaar	2022	Kleur	Wit Lak
Km stand	198 858 km	Cylinderinhoud	1598	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	02-06-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓

Documentenlijst


Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Exterieur schade

1		Onderdeel	Scherf
		Positie	Linksvoor
		Type	Roest
		Omvang	Diameter (mm) > 4
		Bewerking	Herstellen
			
5		Onderdeel	Portier
		Positie	Rechtsachter
		Type	Deuk
		Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Herstellen
			

Interieur schade

2		Onderdeel	Reiniging interieur
		Positie	Voor
		Type	Vuil
		Omvang	-
		Bewerking	Reinigen
			
3		Onderdeel	Reiniging interieur
		Positie	Achter
		Type	Vuil
		Omvang	-
		Bewerking	Reinigen
			
4		Onderdeel	Ander interieuronderdeel
		Positie	-
		Type	Vuil
		Omvang	-
		Bewerking	Reinigen
		gerookt in voertuig	
			

Overige schade

6		Onderdeel	Schadevaststelling
		Positie	-
		Type	Steenslag
		Omvang	-
		Bewerking	Ter info
			