



Hyundai Tucson-NX-2020: GD788PE

N° Chassis:	TMAJD812DNJ046618	Version:	HYUNDAI Tucson / 2020 / 5P / SUV 1.6 PHEV 265 HTRAC CREATIVE 4WD AUTO	
1ière MEC:	15/12/2021	CV fiscaux:		
Kilométrage inspection:	30329	Puissance KW:		
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Bleu	
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé	
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir	
Carburant:	Hybride	Type de jantes (montées)	Aluminium	
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir	
Batterie fonctionnante	Oui			
Véhicule roulant	Oui			
Nbre portes	5			
Nbre sièges	5			
Nombre appuis-têtes	5			
Type de jantes (montées)	Aluminium			
Catégorie	Vehicule particulier			

Options

Nbre clés total	2	Toit ouvrant électrique	
Nbre clés télécommandes	2	Toit panoramique	
Type de climatisation	Clim. automatique	Cache bagages	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

235/50/19/103 V				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 45%	AVD	Michelin: 40%
	ARG	Michelin: 35%	ARD	Michelin: 30%
Profondeur de pneu AVG	5.2			
Profondeur de pneu AVD	5.5			
Profondeur de pneu ARG	5.8			
Profondeur de pneu ARD	6.1			
Taille de pneu AVG	235/50 R 19 103 V			
Taille de pneu AVD	235/50 R 19 103 V			
Taille de pneu ARG	235/50 R 19 103 V			
Taille de pneu ARD	235/50 R 19 103 V			
Type de pneu AVG	été			
Type de pneu AVD	été			
Type de pneu ARG	été			
Type de pneu ARD	été			
Marque de pneu AVG	261			
Marque de pneu AVD	261			
Marque de pneu ARG	261			
Marque de pneu ARD	261			

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Nbr câble de recharge (220V)	1	Runflat	Non
Nbr câble de recharge (recharge rapide)	0		

Intérieur, Tache, Nettoyer



Aile ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Capot, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture

