

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Kenteken       | S856LF                                                         |
| Merk Model     | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 195kW 4WD PHEV Comfort Smart automaat |
| Brandstofsoort | Benzine                                                        |
| Datum deel1    | 24-02-23                                                       |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving         |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 15-05-25        | 79.969         | Onderhoudsbeurt                |
| 15-05-25        | 79.969         | Ruitenwisserblad(en) voorzijde |
| 24-03-25        | 75.485         | Reparatie band(en)             |
| 02-12-24        | 67.065         | Luchtfilter                    |
| 02-12-24        | 67.065         | Onderhoudsbeurt                |
| 02-12-24        | 67.065         | Remvloeistof                   |
| 23-07-24        | 55.311         | Onderhoudsbeurt                |
| 04-04-24        | 42.267         | Onderhoudsbeurt                |
| 10-10-23        | 24.769         | Onderhoudsbeurt                |
| 05-06-23        | 10.171         | Onderhoudsbeurt                |