

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/09/30

Plate Number **R6-67-PR**
 Make **HYUNDAI**
 Model **TUCSON**
 Vehicle Description **1.6 T-GDI 48V MHEV Comfort Smart 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/08/25	0 KM	damage	Links achter Spatbord LA tegen obstakel ger.	Schadenet Kraaijvanger Hengelo, ,
2025/07/19	0 KM	damage	Rechterzijde Spatbord RA Deur RV div.met mog.verh.WBF	Schadenet Kraaijvanger Hengelo, ,
2025/06/10	45742 KM	repair	- Remvloeistof - versleten - Vervangen 45.000 Km - NVT - Uitvoeren Koelvl/antivrie - NVT - Bijvullen/-laden	- LeaseProf Service Centers B.V., , - LeaseProf Service Centers B.V., , - LeaseProf Service Centers B.V., ,
2025/04/29	43072 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/11/12	34121 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/10/07	32195 KM	repair	- Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen 30.000 Km - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Motor Software - NVT	- LeaseProf Service Centers B.V., , - LeaseProf Service Centers B.V., ,

			- Updaten Sensor Koelvl - Electrische storing - Controleren	• LeaseProf Service Centers B.V., , • LeaseProf Service Centers B.V., , • LeaseProf Service Centers B.V., ,
2024/07/31	26225 KM	repair	• Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	• Profile Zakelijk B.V., ,
2024/05/28	23250 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,
2024/02/14	15979 KM	repair	• 15.000 Km - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen	• Autogroep Twente Hengelo, , • Autogroep Twente Hengelo, ,
2023/11/14	11627 KM	repair	• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	• Euromaster Bandenservice B.V. (CSC), ,