

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/06/03

Plate Number **H1-85-RP**
 Make **HYUNDAI**
 Model **KONA**
 Vehicle Description **Comfort Electric 64 kWh 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/03/19	0 KM	damage	Harsrepair ruitschade reparabel	Glassdrive Schadenet B.V., ,
2023/07/08	0 KM	damage	Rechts voor Voorbumper tegen obstakel ger.	Autoschade Herstel Breed, ,
2025/04/14	100545 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Kwik-Fit Fleet, ,
2025/03/14	98866 KM	repair	105.000 Km - NVT - Uitvoeren Koplamp unit - Werkt niet - Lamp vervangen - Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen - Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Vakgarage Auto Maas, , - Vakgarage Auto Maas, , - Vakgarage Auto Maas, , - Vakgarage Auto Maas, ,
2024/06/10	83250 KM	repair	90.000 Km - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Mot man compute - - Electrische storing - Controleren	- Vakgarage Auto Maas, , - Vakgarage Auto Maas, ,

				Vakgarage Auto Maas, ,
2024/04/22	80088 KM	repair	- APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren - Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren	- Vakgarage Polderman, , - Vakgarage Polderman, ,
2023/12/21	73726 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Kwik-Fit Fleet, ,
2023/09/28	67559 KM	repair	- Remvloeistof - versleten - Vervangen 75.000 Km - NVT - Uitvoeren	- Vakgarage Time, , - Vakgarage Time, ,
2022/12/02	48586 KM	repair	60.000 Km - NVT - Uitvoeren	James Auto Service Lisserbroek, ,
2022/05/06	37856 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Kwik-Fit Fleet, ,
2022/02/21	32900 KM	repair	30.000 Km - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen - Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- James Auto Service Lisserbroek, , - James Auto Service Lisserbroek, , - James Auto Service Lisserbroek, ,
2021/05/25	15638 KM	repair	15.000 Km - NVT - Uitvoeren	James Auto Service Lisserbroek, ,
2021/01/07	11230 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Kwik-Fit Fleet, ,