DEKRA Automotive Solutions

Rapportage voertuigstaat

DEKRA

Voertuig gegevens

Chassisnr.	TMAK281GF LJ013479	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J3-31-KF	Model	KONA Comfort Electric 64 kWh	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	31-08-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	131 105 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	29-09-2025	Terminal	Dekra Ayvens



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Michelin 215/55/17 Zomer 3.5 mm



Michelin 215/55/17 Zomer 7.5 mm

Michelin 215/55/17 Zomer 6.5 mm

Michelin 215/55/17 Zomer 6.5 mm

Exterieur schade

1

Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

2

Onderdeel	Schermlijst
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

3

Onderdeel	Bumper
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

4

Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

5

Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

6

Onderdeel	Alu velg 17'
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

7

Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair