

Fahrzeugrücknahmeprotokoll

Berichtsnummer :	0000000842007-DE927	Vertragsnummer :	75205090
Amtl. Kennzeichen :	AÖ-CH 49E	Erstellt von:	Rashko Baymakov
Bericht vorhanden:	--		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK281HFNJ042749	Laufleistung abgelesen:	42244 km
Erstzulassung / Baujahr:	10.11.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	14.05.2025 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Lackfarbe:	Dive in Jeju / SOL	Anzahl Schlüssel:	2
Fernbedienung Standheizung:	--	Schlüssel AHK:	--
Polster Art:	Stoff	Letzter Service km / am:	36018 / 28.10.2024
Ladekabel:	1		

Adressen

Leasingnehmer

Firma:	
Name:	Hyundai Capital Bank Europe GmbH Remarketing
Straße:	Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
Nr:	
Stadt:	Frankfurt am Main
Postleitzahl:	60327
Email:	
Telefon:	

Fahrer

Firma:	
Name:	Matthias Sebastian Spatzl
Straße:	6
Nr:	
Stadt:	Burgkirchen
Postleitzahl:	84508
Email:	matthiasspatzl@freenet.de
Telefon:	


Checkliste			
Trennnetz	✓ Ja	Gepäckabdeckung	✓ Ja
Kennzeichen vorne	✓ Ja	Kennzeichen hinten	✓ Ja
Abnehmbare AHK	✗ Nein	NavigationSD	✓ Ja
Serviceheft	✓ Ja	Betriebsanleitung	✓ Ja
Feinstaubplakette	✓ Ja	Abnehmbare Antenne	✓ Ja
Fußmatten	✓ Ja	Tankkarten	✗ Nein
Verbandskasten	✓ Ja	Warndreieck	✓ Ja
Warnweste	✓ Ja	Fahrzeugschein	✓ Ja

Zubehörausstattung Checklist	
✗	Nein

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	
Schlüssel Bereifung:	--	

Schadenfeststellung



1.) Kotflügel Vorne - Rechts | Verformt

2.) Tür Vorne - Rechts | Verformt

3.) Fußmatten Hinten | Fehlt

Kommentar/Hinweis:

Zusatzerklärung

Ich versichere, dass

- | | |
|--|----|
| - das Fahrzeug unfallfrei ist bzw. alle Schäden gemeldet wurden | Ja |
| - mir keine versteckten Mängel bekannt sind | Ja |
| - der abgelesene Tachostand den tatsächlich gefahrenen km entspricht | Ja |

Hinweis:

Der Leasingnehmer (oder bevollmächtigter Dritte) – im Folgenden Kunde – bestätigt hiermit, dass dieses Protokoll lediglich die Fahrzeugrückgabe, offensichtliche Beschädigungen und die Vollständigkeit des enthaltenen Zubehörs erfasst. Eine abschließende Zusammenstellung aller wertmindernder Faktoren ergibt sich aus dem Gutachten.

Eching 14.05.2025

Ort/Datum

Unterschrift Kunde/Leasingnehmer oder Dritter