



Fahrzeogrücknahmeprotokoll

Berichtsnummer :	0000000842383-DE927	Vertragsnummer :	98469090
Amtl. Kennzeichen :	ES-OI 777E	Erstellt von:	Rashko Baymakov
Bericht vorhanden:	--		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Style Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK381GFLJ005890	Laufleistung abgelesen:	57331 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.04.2021 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	15.05.2025 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Lackfarbe:	Phantom Black / MIC	Anzahl Schlüssel:	2
Fernbedienung Standheizung:	--	Schlüssel AHK:	1
Polster Art:	Stoff	Letzter Service km / am:	53529 / 24.02.2025
Ladekabel:	2		

Adressen

Leasingnehmer

Firma:	
Name:	Hyundai Capital Bank Europe GmbH Remarketing
Straße:	Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
Nr:	
Stadt:	Frankfurt am Main
Postleitzahl:	60327
Email:	
Telefon:	

Fahrer

Firma:	
Name:	Lothar Andreas Jäger
Straße:	6
Nr:	
Stadt:	Filderstadt
Postleitzahl:	70794
Email:	l.jaeger1@gmx.de
Telefon:	


Checkliste			
Trennnetz	✓ Ja	Gepäckabdeckung	✓ Ja
Kennzeichen vorne	✓ Ja	Kennzeichen hinten	✓ Ja
Abnehmbare AHK	✓ Ja	NavigationSD	✓ Ja
Serviceheft	✓ Ja	Betriebsanleitung	✓ Ja
Feinstaubplakette	✓ Ja	Abnehmbare Antenne	✓ Ja
Fußmatten	✓ Ja	Tankkarten	✗ Nein
Verbandskasten	✓ Ja	Warndreieck	✓ Ja
Warnweste	✓ Ja	Fahrzeugschein	✓ Ja

Zubehörausstattung Checklist	
✗	Nein

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	
Schlüssel Bereifung:	--	

Schadenfeststellung



- 1.) Stoßfänger Hinten | Kratzer
- 2.) Felge Hinten - Rechts | Kratzer
- 3.) Tür Hinten - Rechts | Kratzer
- 4.) Türeinstieg Vorne - Rechts | Kratzer
- 5.) Tür Vorne - Rechts | Kratzer
- 6.) Dach | 2 Dellen
- 7.) Dachrahmen - Rechts | 1 Delle
- 8.) Dachrahmen - Links | 1 Delle

Kommentar/Hinweis:

Zusatzerklärung

Ich versichere, dass

- das Fahrzeug unfallfrei ist bzw. alle Schäden gemeldet wurden **Ja**
- mir keine versteckten Mängel bekannt sind **Ja**
- der abgelesene Tachostand den tatsächlich gefahrenen km entspricht **Ja**

Hinweis:

Der Leasingnehmer (oder bevollmächtigter Dritte) – im Folgenden Kunde – bestätigt hiermit, dass dieses Protokoll lediglich die Fahrzeugrückgabe, offensichtliche Beschädigungen und die Vollständigkeit des enthaltenen Zubehörs erfasst. Eine abschließende Zusammenstellung aller wertmindernder Faktoren ergibt sich aus dem Gutachten.

Eching 15.05.2025

Ort/Datum

Unterschrift Kunde/Leasingnehmer oder Dritter