

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DG75718	Stelnummer	TMBAH7NP1N7014595		
Mærke	SKODA	Model	SUPERB	Version	2.0 TDI 150 DSG7
Karrosseritype	Sedan	Farve	Sort	Reg. dato	14-02-2022
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	190793	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

ESC	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" – Fahrzeugteile –	Ohne Dachreling / Dachlastträger
7 airbags	Ohne alternativ-Antriebssystem	Erweiterte Innengeräuschkopplung
Bakkamera	Kraftstoffbehälter	Nichtraucherausführung
Metallak - Black Magic	Schriftzugsatz in Grundausführung	Optionsinfotainment (MIB3)
Ekstra interiør støjdæmpning	Abgasendrohr hinten (Standard)	Schwarz-Magic Perleffekt
Bagrude visker/vasker	Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
Ablagefach für Regenschirm	Aufkleber/Schilder in englisch	Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Bordliteratur in Dänisch	Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Anhängerkupplung, schwenkbar
Akustikglas Türscheiben vorn	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar
Anti-Blockier-System (ABS)	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	Side Assist
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Dämpfung hinten,Basis 1	Außenspiegel links, konvex
Antriebsart: Frontantrieb	Abdeckungen für Leichtmetallräder	Außenspiegel rechts, konvex
Ausstattungs-Paket: Green tec	Radschrauben Standard	Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik	Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ	Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Matrix-Beam
Außenspiegel Wagenfarbe	Serienkraftstoff-Erstbefüllung	Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
Bremsassistent	Scheibenbremsen vorn	Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
Bremsenergierückgewinnung	Ohne Elektromotor (Hybrid)	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Brillenfach	Ohne Überführungsausrüstung	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Chromzierleisten an Seitenfenstern	Scheibenbremsen hinten	"LIGHT ASSISTANT" ("COMMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Mit Verkehrszeichenerkennung
Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	Ohne "drive select"	TOP LED Rückleuchte
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Ohne zusätzliche Bereifung	Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremfsfunktion (Frontradar-Assistent)	Ohne Trennwand	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensor

Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Ohne Ladeboden	Heckscheibenwischer "AERO"
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Stoßfänger in Wagenfarbe
Fernbedienung für Zentralverriegelung	Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth	Ohne Durchladeeinrichtung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Fußraumbeleuchtung vorn und hinten	Ohne Sonnenschutzrollo	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Handschuhfach beleuchtet	Chromrahmen um die Seitenfenster	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)	Ohne besondere Karosseriemäßigungen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Infotainment-Paket Bolero	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	DAB - Digitaler Radioempfang
Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed	Ohne Heckspoiler	"SOUND SYSTEM CANTON"
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Transportschutzfolie mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Sprachsteuerung
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Ohne Feuerlöscher	Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Karosserie: 5-türig	Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	2x USB vorne
Knieairbag Fahrerseite	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	"SMART LINK" (drathlos fjr Apple)
Kofferraum / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen)	Ohne Schmutzfänger	"Virtual Cockpit"
Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	Formteilhimmel ungeteilt	"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion
Kopf-Airbag-System	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Navi Amundsen + Web radio
Kopfstützen hinten	12 Volt-Steckdose(n)	Optionsinfotainment (MIB3)
Kopfstützen vorn	Einstiegsleisten vorne und hinten	Reifendruckkontrolle
Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum	Ohne CD/DVD für Navigation	Dekorleiste Argenzo Zebrano mit Chrom und Ambientebeleuchtung
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Motorenstart Standard	Fahrerknieairbag
Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion	Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	Ohne 2. Batterie	Mittelarmlehne vorn
Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht Funktion inkl. Welcome Effekt	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Mittelarmlehne vorn	2 Leseleuchten vorn	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
Modellpflege	Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Kältemittel R1234yf
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	Nebelschlussleuchte	Elektrische Zusatzheizung
Nebelscheinwerfer LED	Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Beheizbare Vordersitze
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät	Sitzbezüge in Leder
Notrufsystem	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige	Komfortsitze vorn
Radioempfang digital (DAB+)	Ohne Zusatz-/Standheizung	Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit Memory
Reifen-Reparaturkit	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
Reifendruck-Kontrollsyste	Betriebsspannung 12 V	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Rußpartikelfilter	Ausstattungsstufe - Style	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Rechtsverkehr	Beifahrersitzverstellung vom Fond
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Typprüfland Dänemark	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kopfstützen vorn
Scheibenwaschdüsen heizbar	Betriebserlaubnis Nachtrag	"KESSY FULL" ohne "SAFE" System
Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)	4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 TOP/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q	Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung,(mit Spindelantrieb, ohne Virtuelles Pedal)
Scheibenwischer mit Regensor	Keine Aktionsausführung	Kindersicherung, elektrisch betätigt
Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)	Ohne ECO-Funktion	Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
Seitenairbag vorn	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Servolenkung	Regionscode " ECE " für Radio	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Servolenkung elektronisch (Servotronic)	Ohne Ladedose	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsit
Sitz vorn links höhenverstellbar	Ohne Ladekabel	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Zus.Warnleuchten (Türbereich)
Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	Normal-Lackierung	Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschild
Sitzheizung vorn	Variante Grundausstattung	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzlehne vorn rechts klappbar	Dämpfung vorn	Wegfahrsperre elektronisch
Sitzlängsverstellung Beifahrersitz, vom Fond elektr. verstellbar	Ohne Halter	Doppelton-Signalhorn
SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	Leergewichtsbereich 1	Außen-Sound Standard

Sonnenblende links mit Spiegel	Batterie 420A (70Ah)	Mittelkonsole
Sonnenblende rechts mit Spiegel	Reifen 215/55 R17 94V Super-Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Sprachsteuerung für Infotainment-System	Stufenheck	Textilfußmatten
Start/Stop-Anlage	Ohne Head-Up Display	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Schwarz	"REAR VIEW CAMERA MID"
Verglasung getönt	Ohne Adapter	Mit Multifunktionskamera
Verzurrösen Koffer-/Laderaum	Batterie/Generator Kapazität Standard	Feststellbremse
Wegfahrsperre	Notrufsystem eCall+	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Zentralverriegelung	SKODA AUTO a.s., Kvasiny	"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung
Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle	Ohne Kindersitz	Leichtmetallräder "STRATOS" 7Jx17"
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)	Chrom-Paket (Ausführung 2)	Pannen-Set
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Ambientelicht Ausführung 2	Bordwerkzeug
Fahrassistenz-System: Parklenkassistent	4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	2-Speichen-Multifunktionsleiderlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Heckscheibenwischer	Entriegelung Hintersitz Standard	Frontantrieb
Innenausstattung: Dekoreinlagen Argento Zebrano	Ohne Uhr	Berganfahrassistent
Innenausstattung: Leder	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Drehstromgenerator 140 A
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	Ohne Garagentoröffner	7-Gang-Automatikgetriebe
Lenkrad heizbar	Fußhebelwerk "Standard"	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
LM-Felgen 7x17 (Stratos)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Abgaskonzept, EU6 AP
Perleffekt-Lackierung	Prestige package	Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Rückfahrkamera	Remote Access + Infotainment Online 1 Jahr	Nicht Heissland
Schließ-/Startsystem Kessy	Linkslenker	Standard-Klimazonen
Sound-System Canton	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen	DTSB
Radstand	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen	Description not found
Kraftstoffsystem Diesel	Wartungsintervallverlängerung	
Fertigungsablauf Standard	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/55-17	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	215/55-17	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	215/55-17	05 mm	Vinter
Højre, For	Continental	215/55-17	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder





Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Visker	Risiko for følgeskade	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K4
#3	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K4
#4	V. forskærme	Skærm	Stenslag flere	K3
#5	V. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K3
#6	V. fordør	Dør	Stenslag	K3
#7	V. bagdør	Dør	Rids	K3
#8	V. bagskærme	Skærm	Rids	K3
#9	Bagkofanger	Kofanger	Rids	K3
#10	H. bagskærme	Skærm	Stenslag	K3
#11	H. bagdør	Dør	Stenslag	K3
#12	H. fordør	Dør	Rids	K3
#13	H. forskærme	Skærm	Stenslag	K3
#14	Tag	Tagplade	Stenslag flere	K4

1			
Sted	Forrude	Sted	Forrude
Del	Visker	Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade	Type	Risiko for følgeskade
2			
3			
Sted	Front	Sted	Front
Del	Forkofanger	Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere	Type	Stenslag flere
3A			
3B			
3C			
Sted	Front	Sted	Front
Del	Forkofanger	Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere	Type	Stenslag flere
3D			
3E			

3F


Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere

4


Sted	V. forsikerm
Del	Skærm
Type	Stenslag flere

4A


Sted	V. forsikerm
Del	Skærm
Type	Stenslag flere

4B


Sted	V. forsikerm
Del	Skærm
Type	Stenslag flere

4C


Sted	V. forsikerm
Del	Skærm
Type	Stenslag flere

5


Sted	V. A-stolpe
Del	Stolpe
Type	Stenslag

5A


Sted	V. A-stolpe
Del	Stolpe
Type	Stenslag

6



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Stenslag

6A


Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Stenslag




Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Rids




Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Rids




Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Rids




Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Rids




Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Rids




Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Rids




Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Rids



Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Rids




Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Rids




Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Rids




Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Stenslag



Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Stenslag




Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Stenslag




Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Stenslag




Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Stenslag



Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Stenslag




Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Stenslag




Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Stenslag




Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Stenslag




Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Stenslag




Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Stenslag




Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Stenslag




Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Rids




Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Rids




Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Rids



Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Rids




Sted H. forskærm
 Del Skærm
 Type Stenslag




Sted H. forsikerm
 Del Skærm
 Type Stenslag




Sted H. forsikerm
 Del Skærm
 Type Stenslag




Sted H. forsikerm
 Del Skærm
 Type Stenslag



Sted H. forsikerm
 Del Skærm
 Type Stenslag



Sted H. forsikerm
 Del Skærm
 Type Stenslag



Sted Tag
 Del Tagplade
 Type Stenslag flere

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl