



## Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000824604-IT867	Numero di contratto:	778972
Targa:	GN990XF		

### Dati del veicolo

**Skoda Fabia;Hatchback;Petrol;Manual;**

Numero di telaio:	<b>TMBEE6PJ3P4070247</b>	Chilometraggio Rivelato:	<b>56192 km</b>
Data Immatr. / Anno di costr.:	<b>10.05.2023 /</b>	Data e luogo Perizia:	<b>05.03.2025 ROMA</b>
Vernice:		Tipo di vernice:	
Numero di Chiavi:	<b>1</b>	Tipo Rivestimento Interno:	
Colore Rivestimento Interno:			

### Valutazione dei danni



- 1.) porta posteriore - sinistra | 1 ammaccatura
- 2.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 3.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 4.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 5.) Parafango anteriore - destro | Graffio/Rigature
- 6.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature

**commento/riferimento:**

### Documentazione fotografica



Anteriore sinistra




Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno




Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio



Cerchi



vano motore



follio complementare



follio complementare



1. porta posteriore - sinistra  
1 ammaccatura



1. porta posteriore - sinistra

**1 ammaccatura**



2. paraurti posteriore

**Graffio/Rigature**



4. porta anteriore - destra

**Graffio/Rigature**



2. paraurti posteriore

**Graffio/Rigature**



3. porta posteriore - destra

**Graffio/Rigature**



4. porta anteriore - destra

**Graffio/Rigature**



5. Parafango anteriore - destro

**Graffio/Rigature**



6. paraurti anteriore

**Graffio/Rigature**



6. paraurti anteriore

**Graffio/Rigature**