

» Übersicht

**Auftrags-Nr:**

1001909009

**Besichtigt am:**

16.04.2025 10:36

**Berichts-Nr:**

8200502

**FIN:**

TMBGF7NY5PF046628



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Skoda
<b>Modell:</b>	Enyaq iV
<b>HSN / TSN:</b>	8004 / AWZ
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	25.04.2023
<b>Laufleistung:</b>	74.827 km
<b>Farbe:</b>	Mamba grün
<b>Farbe Dach:</b>	Mamba grün
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Elektrisch
<b>Hubraum:</b>	
<b>Leistung:</b>	220 kW (300 PS)
<b>Fahrzeuggänge:</b>	4.653 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.622 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.879 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.740 kg
<b>Radstand:</b>	2.765 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	
<b>Schadstoffklasse:</b>	
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 1-Gang
<b>Polsterart:</b>	Teilleder
<b>Interieurfarbe:</b>	RS Alcantara
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

**» Dokumente & Wartung**

<b>Nächste HU:</b>	04.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Vorhanden
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	21.04.2023
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	10 km
<b>Restlauf bis Service:</b>	8 Tag(e)

**» Fahrzeugausstattung**

"Basis"	Dreip. Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung
"SOUND SYSTEM CANTON"	Drive Sport Basic
+ Infotainment Online 3Y	Dynamiklenkung
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Ebener Ladeboden hinten
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einparkhilfe vorn und hinten
5 Sitze	Einton-Signalhorn
Ablagekasten	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Elektro-Motor Aggr.0EH.A und 0EJ.B
Aktionsausführung	Elektro-Motor: Höchste konsolidierte Nutzleistung 220KW Grundmotor: T9W/N11/N12/N23/T65/T1V/T0V/TI3
Allradantrieb	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Erweiterte Innengeräuschedämpfung
Ambientebeleuchtung außen, leuchtende(s) Stylingelement(e) seitlich und vorn	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -50A-
Antriebssystem BEV	Family Basic
Assisted Drive Plus	Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Feststellbremse
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fußhebelwerk
Batterie 320A (49Ah)	Fußmatten vorn und hinten
Batterieladegerät (Ausf.3)	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Bordliteratur in Deutsch	Getriebe für Elektroantrieb ( 1-Gang )
Bordwerkzeug	Getriebe Übersetzung 9,953 und 11,532
Chrom-Paket	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten	Glasdach
Cockpit Infotainment (Ausführung 2)	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Comfort Seat Plus (LHD)	Head-Up Display
Convenience Plus	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Coupe	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
DAB - Digitaler Radioempfang	Infotainment Plus
Dämpfung hinten, Sportausführung	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DC Batterieladung (Ausf. 3)	KABELBAUM Ukraine
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kältemittel R744
Dekor-Einlagen	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Drehmoment 460 Nm Grundmotor ist: N23/N11/N12	Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Durchladeeinrichtung
Klimakomfortscheibe	Ohne festes Paket
Kofferraumnetz	Ohne Halter
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Heckspoiler
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Kühlerschutzgitter	Ohne Ladekabel
Ladedose Combo 2 (EU)	Ohne Ladekabel ( Industriestecker )
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ledersportmultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Trennwand
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert	Ohne UNECE CS&SU
Leergewichtsbereich 1	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Leichtmetallräder 8J x 20 vorn, mit 9J x 20 hinten	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen und Massagefunktion links	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zusätzliche Außengeräuschaufdämpfung
Light and view Plus	Plattformgruppenklasse 2
Linkslenker	Radabdeckung Mitte
Matrix-Beam	Radschrauben Standard
Mirror Link	Rechtsverkehr
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Regionscode " ECE " für Radio
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Reifen 235/50 R20 100T / EU vorn Reifen 255/45 R20 101T / EU hinten (Polymerbeschichtung vorn u. hinten)
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Reifendruckkontrolle
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Mit Regenschirm	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Scheiben seitlich und hinten
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzige	Scheibenbremsen vorn
Mit Verkehrszeichenerkennung	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Mittelkonsole	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensor
Müdigkeitserkennung	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket	Schriftzugsatz "Sport"
Nichtraucherausführung	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Notrufsystem eCall+	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
o.b.Abgas	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Sitzbezüge in Suedia/Leder
Ohne Ablagenpaket/box	Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Ohne Armlehnen f.Vordersitze	Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Ohne besondere Karosseriemeßnahmen	Softwareverbund Ausführung 10
Ohne Car2X	Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung  
Sport-Komfortsitze vorn  
Sprachsteuerung  
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent  
Spurwechselassistent  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Stoßfänger Sport  
Tagesfahrlichtschaltung und coming and leaving home  
Funktion  
Transport  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Trommelbremsen hinten  
Tür und Seitenverkleidung  
Typprüfland Deutschland  
Umwelt bonus  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
W{rmepumpe  
Wärmepumpe  
Wegfahrsperrre elektronisch  
Zellmodul A  
Zierleisten schwarz  
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen  
Schweller  
Zus.Rückstrahler (Türbereich)

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/50 R 20 104 W	7,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/50 R 20 104 W	7,0 mm
Imperial	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 105 W	7,0 mm
Imperial	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 105 W	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

Nicht vorhanden

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

- Vorschäden bekannt:** Ja  
**Vorschäden feststellbar:** Ja  
**Nachlackierungen vorhanden:** Ja  
**Nachlackierungen professionell ausgeführt:** Ja  
**Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 15.092,74
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 15.000,00
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				€ 30.092,74

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG**

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	186,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	186,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	164,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBGF7NY5PF046628

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Zustandsbericht**

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8200502  
vom: 16.04.2025**» Ansichtsfotos**

Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8200502  
vom: 16.04.2025



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio