

DEKRA Automobil GmbH
Walter-Gropius-Str. 2, 50126 Bergheim





Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bergheim
Walter-Gropius-Str. 2
50126 Bergheim
Telefon 02271 / 4712-0
Fax 02271 / 4712-11
E-Mail bergheim.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Rene Küpper
Tel. direkt 0228 55911-0
Tel. mobil 0152 54648651

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

BM DR832

FIN

TMBGR7NW0N3079539

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
18.02.2025, telefonisch.
26.02.2025, 13:00 Uhr, durch Herrn Justin Keller bei DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bergheim, Walter-Gropius-Str. 2, 50126 Bergheim ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.
26.02.2025
Leasing-Nr. 4399493

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-168,00 EUR
	ohne MwSt.	-141,18 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-134,00 EUR
	ohne MwSt.	-112,61 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 130 µm bis 168 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Bemerkung Fotoanlage sonstiges:

Die Allwetterreifen wurden trotz der zu niedrigen Profiltiefe nicht berechnet, da von Mobilty schriftlich bestätigt wurde, dass es ausreiche wenn die Sommerreifen im Kofferraum mitgebracht werden. Diese bestätigung ist angehängt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.03.2022	Letzte Zulassung	24.03.2022
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Kamiiq 1.0 TSI DSG Scout Line
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBGR7NW0N3079539
HSN / TSN	8004 / AVS	Schlüssel-Nr.	40466743
Km-Stand abgelesen	78483	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	nicht vorhanden (nur Reifen)
Farbe	Weiß / Uni	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.01.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 17 95 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A / O	2 mm
205 / 55 R 17 95 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A / O	2 mm
205 / 55 R 17 95 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A / O	5 mm
205 / 55 R 17 95 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A / O	5 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Ambiente Beleuchtung in Weiß, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Außenspiegel in Alu-Optik, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Berganfahrassistent, Brillenfach am Dachhimmel, Chromzierleisten an den Seitenfenstern, Dachreling, silber, Dekor Dark-Brushed, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Edelstahlpedalerie, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn mit auto up/down-Funktion, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Green tec (Start/Stopp-Automatik sowie Bremsenergie-Rückgewinnung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED Kennzeichenbeleuchtung, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad inkl. Schaltwippen am Lenkrad, MSR (Motorschleppmomentregelung), Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Mittelkonsole mit Dekorleiste in Piano-Black, Multifunktionsanzeige mit Maxi-Dot-Display, Multikollisionsbremse (MKB), Ottopartikelfilter, Parksensoren hinten, Polster: Microfaser-Stoff ScoutLine-Schwarz/Grau mit ThermoFlux-Funktion, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 17"-Leichtmetallfelgen Braga in Anthrazit, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Kamiq, Sitze: Beheizbare Vordersitze inkl. beheizbare Scheibenwaschdüsen, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Skoda Care Connect, Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet), Spurhalteassistent (Lane Assist), Sunset, Telefon: Telefonfreisprecheinrichtung mit Bluetooth-Funktion, Verzurrösen im Kofferraum, Voll-LED Hauptscheinwerfer inkl. adaptiven Frontscheinwerfern (AFS), Voll-LED Heckleuchten mit animierten Blinker, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung mit klappbarem Schlüssel

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
3GD	Ebener Ladeboden im Kofferraum
PSR	Fahrprofilauswahl
3CX	Gepäcknetztrennwand
	Lackierung: Perleffekt
WAW	Paket: Komfort (ScoutLine)
7X2	Parksensoren vorn
KA1	Rückfahrkamera

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 14.200 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Felge vorne rechts, zerkratzt, smart repair (Bild 15)	84	voll	-84	-70,59
2. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 14)	84	anteilig	-50	-42,02
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	168		-134	-112,61

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.


Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Für den Fachbereich
Rene Küpper

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
26.02.2025	Rahn	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift