

Voertuig gegevens

Chassisnr.	TMBJB9NS0 M8040387	Merk	SKODA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K0-35-RN	Model	Kodiaq 1.5 TSI ACT 110kW DSG Business Edition 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	18-02-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	150 150 km	Cylinderinhoud	1498	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	06-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Reservewiel	✓
Kofferafdekking	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 235/55/18 Zomer 5.0 mm



Pirelli 235/55/18 Zomer 5.0 mm



Bridgestone 235/55/18 Zomer 5.0 mm

Bridgestone 235/55/18 Zomer 5.0 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

3



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksachter
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

4



Onderdeel	Dakstijl
Positie	Links
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

6



Onderdeel	Bumper ongespoten
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

8



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

9



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

Interieur schade

1



Onderdeel	Onderhoudsboekje
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Ter info

5



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	-
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair