

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/12/24

Plate Number **H3-15-PX**
 Make **SKODA**
 Model **Kodiaq**
 Vehicle Description **1.5 TSI ACT 110kW Business Edition**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2021/03/22	14108 KM	damage	Damage	SCHADENET VAN GESTEL ETTEN-LEU
2022/11/16	38516 KM	repair	235/55 R18 104H - Rechts Voor 235/55 R18 104H - Links Voor 235/55 R18 104H - Rechts Achter 235/55 R18 104H - Links Achter	- KWIK-FIT - KWIK-FIT - KWIK-FIT - KWIK-FIT
2023/06/30	49966 KM	repair	Urenbeurten Olie bijvullen	VAN DEN UDENHOUT VW BREDA
2023/10/11	54088 KM	repair	Ruitewiss.blad A - Links Brst. algemeen Tankontluchting V.O.I. VAG Longlife Klein Ruitenwiss.blad V - Links Carrosserie Batterij Interieur Int luchtfilter Remmen Remvloeistof	- VAN DEN UDENHOUT VW BREDA - VAN DEN UDENHOUT VW BREDA - VAN DEN UDENHOUT VW BREDA - VAN DEN UDENHOUT VW BREDA - VAN DEN UDENHOUT VW BREDA - VAN DEN UDENHOUT VW BREDA

				• VAN DEN UDENHOUT VW BREDA • VAN DEN UDENHOUT VW BREDA
2024/05/31	63964 KM	repair	• 235/55 R18 100V - Links Voor 235/55 R18 100V - Rechts Voor 235/55 R18 100V - Rechts Achter 235/55 R18 100V - Links Achter	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT
2020/11/18	10561 KM	repair	• 235/55 R18 104V - Rechts Voor 235/55 R18 104V - Links Voor 235/55 R18 104V - Rechts Achter 235/55 R18 104V - Links Achter	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT
2021/12/02	24518 KM	repair	• 235/55 R18 104H - Rechts Voor 235/55 R18 104H - Links Achter 235/55 R18 104H - Rechts Achter 235/55 R18 104H - Links Voor	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT
2022/03/29	27966 KM	repair	• 235/55 R18 100H - Rechts Voor 235/55 R18 100H - Rechts Achter 235/55 R18 100H - Links Achter 235/55 R18 100H - Links Voor	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT
2024/03/13	60764 KM	repair	• APK Zonder beurt Verlichting Koplamp unit - Links	• VAN DEN UDENHOUT VW BREDA • VAN DEN UDENHOUT VW BREDA
2021/04/07	14704 KM	repair	• 235/55 R18 100H - Rechts Voor 235/55 R18 100H - Links Voor 235/55 R18 100H - Rechts Achter 235/55 R18 100H - Links Achter	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT
2023/11/10	55484 KM	repair	• 235/55 R18 104H - Links Voor 235/55 R18 104H - Rechts Voor 235/55 R18	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT

			104H - Rechts Achter 235/55 R18 104H - Links Achter	• KWIK-FIT
2023/04/11	46518 KM	repair	• 235/55 R18 100V - Rechts Voor 235/55 R18 100V - Links Voor 235/55 R18 100V - Rechts Achter 235/55 R18 100V - Links Achter	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT
2025/05/01	76340 KM	repair	• 235/55 R18 100V - Rechts Voor 235/55 R18 100V - Rechts Achter 235/55 R18 100V - Links Achter 235/55 R18 100V - Links Voor	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT
2022/03/23	27710 KM	repair	• V.O.I. VAG Longlife Klein Interieur Int luchtfilter Carrosserie Batterij	• VAN DEN UDENHOUT VW BRED • VAN DEN UDENHOUT VW BRED • VAN DEN UDENHOUT VW BRED
2024/11/22	71116 KM	repair	• 235/55 R18 104H - Links Voor 235/55 R18 104H - Links Achter 235/55 R18 104H - Rechts Achter 235/55 R18 104H - Rechts Voor	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT
2024/11/27	71325 KM	repair	• Longl. 30 z. olie (met inspectie) Ontsteking Bougie uitgebreide inspectie Urenbeurten Olie bijvullen Ruitewiss.blad A - Links Remblokk.achter Koel-/verw systKoelvl/antivrie	• VAN DEN UDENHOUT VW BRED • VAN DEN UDENHOUT VW BRED • VAN DEN UDENHOUT VW BRED • VAN DEN UDENHOUT VW BRED • VAN DEN UDENHOUT VW BRED • VAN DEN UDENHOUT VW BRED • VAN DEN UDENHOUT VW BRED

				VAN DEN UDENHOUT VW BREDA
--	--	--	--	---