

Voertuiggegevens


Merk **SKODA** Kentekenplaat **K097ZH**
 Model **Kodiaq** 1e **09/04/2021**
 tenaamstelling
 Versie **1.5 TSI ACT**
110kW DSG
Business Edition
 Chassisnummer **TMBJB9NS3M8513750**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **112830**

Datum & plaats van inspectie

Datum 4/06/2025 12:03:04

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Flank R				1377,14	-413,13	964,01
61520190	Scheren A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	658,71	-197,61	461,10
61520191	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	586,85	-176,05	410,80
61542791	Wielkuip bekleding A R	Kras(sen)	Vervangen	131,58	-39,47	92,11
Schades zonder groep				1751,87	-450,56	1301,31
61520189	Deur A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	612,33	-183,70	428,63
61520184	Scheren V L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	567,79	-170,34	397,45
61520188	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	321,75	-96,52	225,23
61520181	Contactsleutel	Ontbreekt	Vervangen	250,00		250,00
61520182	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
61520192	Kofferklep	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
61520187	Bumper V bekleding	Kras(sen)	Vervangen		Niet doorbelast	
61520186	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
61520185	Scheren A L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
61520183	Deur V L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	3129,01 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-863,69 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	2265,32 €

Flank R

61520190

Scherf A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61520191

Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61542791

Wielkuip bekleding A R

Kras(sen)

Vervangen



Schades zonder groep

61520189

Deur A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61520184

Scherf V L

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61520188

Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61520181

Contactsleutel

Ontbreekt

Vervangen

61520182

Velg A L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61520192

Kofferklep

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)



61520187

Bumper V bekleding

Kras(sen)

Vervangen



61520186

Deur A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61520185

Scherm A L

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61520183 Deur V L

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

