


Voertuiggegevens

Merk **SKODA** Kentekenplaat **G361FR**
 Model **Kodiaq** 1e **30/09/2019**
 tenaamstelling
 Versie **1.5 TSI Greentech
 ACT 150pk DSG-7
 Sportline Business**
 Chassisnummer **TMBJB9NS7L8014593**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **113646**

Datum & plaats van inspectie

Datum **6/08/2025 10:41:37**
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				679,00	-128,70	550,30
6399255 1	Contactsleutel	Ontbreekt	Vervangen	250,00		250,00
6399255 6	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
6399255 3	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
6399255 2	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
6399255 4	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6399255 5	Scherf A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door




MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	679,00 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-128,70 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	550,30 €

Schades zonder groep

63992551 Contactsleutel Ontbreekt Vervangen



63992556 Velg A R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)




63992553 Velg A L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63992552 Velg V L alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63992554 Deur A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63992555 Scherm A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)

