





Voertuig gegevens

Chassisnr.	TMBJG7NE5 E0149248	Merk	SKODA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	5T-GZ-58	Model	OCTAVIA COMBI 1.6 TDI Greentech Ambition 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	04-02-2014	Bouwjaar	2014	Kleur	Wit Lak
Km stand	207 710 km	Cylinderinhoud	1598	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	19-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items


Kofferafdekking	✓
-----------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Winterbanden

Bridgestone 205/55/16 Winter 3.5 mm		Bridgestone 205/55/16 Winter 3.5 mm	
Bridgestone 205/55/16 Winter 7.0 mm		Bridgestone 205/55/16 Winter 6.5 mm	

Exterieur schade

9



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

10



Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel
Positie	Rechts
Type	Slechte herstelling
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

11




Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

12



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

13



Onderdeel	Dakrail
Positie	Links
Type	Met gaten
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

14



Onderdeel	Dakrail
Positie	Rechts
Type	Met gaten
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

15



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

Interieur schade

1



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Onder
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

2



Onderdeel	Paneelbekleding
Positie	Rechtsachter
Type	Met gaten
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

3



Onderdeel	Paneelbekleding
Positie	Linksachter
Type	Met gaten
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

4



Onderdeel	Hemelsbekleding
Positie	Voor
Type	Doorboord
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

5



Onderdeel	Middenconsolebekleding
Positie	Centraal
Type	Doorboord
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

6


Onderdeel	Instrumentenpaneel
Positie	Rechtsvoor
Type	Doorboord
Omvang	-
Bewerking	Smart Repair

7


Onderdeel	Bekleding instrumentenpaneel
Positie	Rechtsvoor
Type	Doorboord
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

8


Onderdeel	Complete stoel
Positie	Linksvoor
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen