



Skoda Karoq-NU-2017: FL116EH

N° Chassis:	TMBJG7NU3L2011393	Version:	SKODA Karoq / 2017 / 5P / SUV 1.6 TDI 116ch Style
1ère MEC:	29/10/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	84915	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Gris Foncé
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Barres de toit noir	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Degré d'usure

215/50/18/92 V			
Pneus d'hiver:	AVG	Michelin: 65%	AVD
	ARG	Michelin: 35%	ARD
			Michelin: 35%
Profondeur de pneu AVG			4.0
Profondeur de pneu AVD			4.0
Profondeur de pneu ARG			6.0
Profondeur de pneu ARD			6.0
Taille de pneu AVG			215/50 R 18 92 V
Taille de pneu AVD			215/50 R 18 92 V
Taille de pneu ARG			215/50 R 18 92 V
Taille de pneu ARD			215/50 R 18 92 V
Type de pneu AVG			Hiver
Type de pneu AVD			Hiver
Type de pneu ARG			Hiver
Type de pneu ARD			Hiver
Marque de pneu AVG			261
Marque de pneu AVD			261
Marque de pneu ARG			261
Marque de pneu ARD			261

Matériel de secours

Kit réparation	Non	Compresseur	Non
		Runflat	Non

Voyant défaut, Allumé, P - Contrôler



Intérieur, Tache, Nettoyer



Aile ARD, Griffe(s), Peindre



Porte ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Compresseur, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Kit réparation pneu, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

