

Kenteken	1YQW307
Merk Model	Skoda Octavia Combi Ambition 2.0TDi 115pk/cv 5p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	10/11/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
2/04/25	143.772	klein materiaal	
2/04/25	143.772	luchtfilter interieur	Vervangen
2/04/25	143.772	remvloeistof	Bijvullen/-laden
2/04/25	143.772	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
13/11/24	127.321	controle niveaus	Uitvoeren
13/11/24	127.321	klein materiaal	
13/11/24	127.321	koppelingcilinder, ontvanger	Vervangen
13/11/24	127.321	nazicht technische keuring	Uitvoeren
13/11/24	127.321	vervangwagen	
17/10/24	125.363	recup stock	Uitvoeren
7/09/24	121.750	accu	Vervangen
12/08/24	118.599	airco vulling	Uitvoeren
12/08/24	118.599	instelling koplampen	Repareren
12/08/24	118.599	klein materiaal	
12/08/24	118.599	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variabel	Uitvoeren
12/08/24	118.599	remschijven en blokken achter	Vervangen
12/08/24	118.599	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
12/08/24	118.599	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
12/08/24	118.599	schakelaar mistachterlampen	Vervangen
12/08/24	118.599	vervangwagen	
10/08/24	119.031	recup stock	Uitvoeren
1/06/24	112.289	bandherstelling	Repareren
4/12/23	92.234	brandstof hoofdfilter	Vervangen
4/12/23	92.234	klein materiaal	
4/12/23	92.234	luchtfilter	Vervangen
4/12/23	92.234	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variabel	Uitvoeren
4/12/23	92.234	remblokken achter	Vervangen
4/12/23	92.234	remblokken vooraan	Vervangen
6/11/23	90.209	bandherstelling	Repareren
28/06/23	79.149	bandherstelling	Repareren
9/01/23	61.015	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
9/01/23	61.015	klein materiaal	
9/01/23	61.015	luchtfilter interieur	Vervangen
9/01/23	61.015	remvloeistof	Vervangen
9/01/23	61.015	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
9/01/23	61.015	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
3/01/23	60.010	bandherstelling	Repareren
18/01/22	30.387	klein materiaal	Uitvoeren
18/01/22	30.387	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variabel	Uitvoeren
18/01/22	30.387	ruitenwisserrubber achter	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
18/01/22	30.387	ruitwisserrubber vooraan	Vervangen
18/01/22	30.387	vervangwagen	
10/12/21	27.399	controle niveaus	Uitvoeren
24/09/21	21.520	controle niveaus	Uitvoeren
24/09/21	21.520	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
24/09/21	21.520	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
24/09/21	21.520	ruitwisservloeistof	Bijvullen/-laden
18/12/20	1.858	banden	Uitvoeren
18/12/20	1.858	wiel balanceren	N.v.t.