

SCHADENSGUTACHTEN

Bearbeiter: GUTMANN HEINZ

Auftragsdatum:	16.05.2025	Marke/Typ:	Skoda Octavia Kombi Diesel (NX)	
Kennzeichen:	---	Farbe:	grau	
Fahrgestellnummer:	TMBJG7NX3NY011100	Fahrzeugart:	PKW	
Erstzulassung:	21.02.2022	Kraftstoffart:	Diesel	
Kilometerstand abgelesen:	120.562	Anzahl Schlüssel:	1	
§57a (Prüfplakette) gültig bis:	02/2027			
Besichtigungsdatum:	22.05.2025	Bes. Zustand:	unzerlegt	
Bereifung	Reifen/Felge	Dimension	Profil Links	Profil Rechts
1. Achse [Winter]	Continental (Alu)	205/55 R 17	7,4	6,7
2. Achse [Winter]	Continental (Alu)	205/55 R 17	7,9	8,0

Der Minderwertbetrag errechnet sich aus dem in der Spalte Faktor angegebenen Wert, welcher sich auf das Fahrzeugalter und die Kilometerlaufleistung bezieht.

Schadenbezeichnung Bemerkung	Reparaturbetrag	Faktor	Minderwert
Heckwischerblatt fehlt, gebrochen	€ 52,55	100	€ 52,55
Funkschlüssel fehlt	€ 302,20	100	€ 302,20
Linke Außenspiegelblende geschürft	€ 339,87	40	€ 135,95
Motorhaube weist Steinschläge auf	€ 0,00	0	€ 0,00
Kein zweiter Reifensatz vorhanden	€ 0,00	0	€ 0,00
Summe (ohne USt.):	€ 694,62		€ 490,70

Es wurden zur Beweissicherung 32 Stk. Fotos angelegt



Lunz/See am 26. Mai 2025

Ort, Datum