



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000868762-IT867	Numero di contratto:	775378
Targa:	GM681NX		

Dati del veicolo

Skoda OCTAVIA WAGON;Wagon;Diesel;Manual;Silver

Numero di telaio:	TMBJG8NX1PY065701	Chilometraggio Rivelato:	101836 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	17.01.2023 /	Data e luogo Perizia:	02.10.2025 Castelnuovo Scrivia
Vernice:	Grigio	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Grigio		

Valutazione dei danni



- 1.) parafrango anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 2.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 3.) parete laterale - posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 4.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 5.) cerchione posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 6.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 7.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 8.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 9.) cerchione anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 10.) cofano | Ammaccature/rigonfiamenti
- 11.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 12.) portello posteriore | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno




Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio




Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



1. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



1. parafango anteriore - sinistro
Graffio/Rigature



2. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



3. parete laterale - posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



4. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



4. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



5. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



5. cerchione posteriore - destra
Graffio/Rigature



6. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



6. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



8. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



8. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



8. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



9. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



9. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



10. cofano
Ammaccature/rigonfiamenti



11. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



11. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



11. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



11. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



11. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



12. portello posteriore
Graffio/Rigature



12. portello posteriore
Graffio/Rigature



12. portello posteriore
Graffio/Rigature