

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1XCU059 (chassisnr: TMBJG9NP9L7031141)

Dit is een BTW auto



SKODA SUPERB COMBI 1.6 TDI STYLE DSG

Km-stand	91671 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1552 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Blauw
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	20-11-2019	Aantal cilinders	4	Wielbasis	284 cm
		Vermogen	88 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	157 g/km	APK t/m	01-01-1970

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Krik	Reservewiel
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Goodyear	235/45 R18
RV	4 mm	Winter	Goodyear	235/45 R18
LA	4 mm	Zomer	Goodyear	235/45 R18

RA 4 mm Zomer Goodyear 235/45 R18

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Dak

Omschrijving:

Vogelpoep

Gegeven oplossing:

Bijwerken en polijsten



Deel:

Achterraut

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Polijsten



Deel:

Velg rechtsachter

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Herstellen



Deel:

Portier rechtsvoor

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Portier linksachter

Omschrijving:

Deukje

Gegeven oplossing:

Restylen



Deel:

Scherf linksachter

Omschrijving:

Deukjes en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Mat lv

Omschrijving:

Beschadigd

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Koplamp links

Omschrijving:

Beschadigd

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Scherf linksvoor

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Herstellen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto