

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2BHH548 (chassisnr: TMBJJ7NS1N8505543)

Dit is een BTW auto



SKODA KODIAQ 2.0 TDI SPORTLINE DSG

Km-stand	99235 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1710 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voor	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	25-11-2021	Aantal cilinders	4	Wielbasis	279 cm
		Vermogen	110 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	144 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 19 inch, Cruise control Adaptive, Connectiviteit, Navigatie optie_anders, Audio optie_anders, Half lederen bekleding, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	2 mm	Zomer	Pirelli	235/50 R19
RV	2 mm	Zomer	Pirelli	235/50 R19
LA	5 mm	Zomer	Pirelli	235/50 R19

RA 5 mm Zomer Pirelli 235/50 R19

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deukje met lakschade
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Sputen



Deel:
Acc module
Omschrijving:
Defect
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Grille
Omschrijving:
Gebroken
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Koelpakket
Omschrijving:
Krom + Gedeukt
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Achterklep
Omschrijving:
Beschadiging met deuk
Gegeven oplossing:
Herstellen en sputen



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Beschadiging met deuk
Gegeven oplossing:
Herstellen en sputen



Deel:
Achterlicht rechts
Omschrijving:
Kras
Gegeven oplossing:
Polijsen



Deel:
Scherm rechtsachter
Omschrijving:
Beschadiging met deuk
Gegeven oplossing:
Herstellen en sputen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

