

SCHADENSGUTACHTEN

Bearbeiter: GUTMANN HEINZ

Auftragsdatum:	14.05.2025	Marke/Typ:	Skoda Octavia Kombi Diesel (NX)	
Kennzeichen:	---	Farbe:	schwarz	
Fahrgestellnummer:	TMBJJ7NX3LY024511	Fahrzeugart:	PKW	
Erstzulassung:	05.08.2020	Kraftstoffart:	Diesel	
Kilometerstand abgelesen:	121.804	Anzahl Schlüssel:	2	
§57a (Prüfplakette) gültig bis:	08/2025			
Besichtigungsdatum:	22.05.2025	Bes. Zustand:	unzerlegt	
Bereifung	Reifen/Felge	Dimension	Profil Links	Profil Rechts
1. Achse [Sommer]	Continental (Alu)	205/60 R 16	4,5	5,5
2. Achse [Sommer]	Kumho (Alu)	205/60 R 16	5,1	4,6
3. Achse [Winter]	Continental (Alu)	205/60 R 16	4,5	4,7
4. Achse [Winter]	Continental (Alu)	205/60 R 16	4,6	5,1

Der Minderwertbetrag errechnet sich aus dem in der Spalte Faktor angegebenen Wert, welcher sich auf das Fahrzeugalter und die Kilometerlaufleistung bezieht.

Schadenbezeichnung Bemerkung	Reparaturbetrag	Faktor	Minderwert
Steinschlag an der WSS im linken Bereich - Reparatur	€ 110,00	100	€ 110,00
Fahrersitzbezug weist Gebrauchspuren auf	€ 0,00	0	€ 0,00
Motorhaube weist Steinschläge auf	€ 0,00	0	€ 0,00
Heckklappenspoiler verkratzt - polieren	€ 0,00	0	€ 0,00
Linker Dachholm eingedellt	€ 56,61	30	€ 16,98
Linke vordere Tür weist Steinschlag auf	€ 0,00	0	€ 0,00
Summe (ohne USt.):	€ 166,61		€ 126,98

Es wurden zur Beweissicherung 39 Stk. Fotos angelegt

Lunz/See am 26. Mai 2025

Ort, Datum

