



## Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000908370-IT867	Numero di contratto:	762293
Targa:	GC037WW		

### Dati del veicolo

#### Skoda OCTAVIA WAGON;Wagon;Diesel;Manual;

Numero di telaio:	TMBJJ7NX6MY020373	Chilometraggio Rivelato:	95309 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	27.10.2020 /	Data e luogo Perizia:	01.04.2026 TREBBO DI RENO (BO)
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	1	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Multicolore		

### Valutazione dei danni



- 1.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 2.) Parabrezza | Scheggiatura
- 3.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature
- 4.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 5.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 6.) portello posteriore | Graffio/Rigature
- 7.) cofano | Graffio/Rigature
- 8.) sottoporta - destra | Ammacature/rigonfiamenti
- 9.) Spoiler posteriore | Rotto

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti anteriore  
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore  
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore  
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore  
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore  
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



1. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



1. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



1. paraurti anteriore  
**Graffio/Rigature**



2. Parabrezza  
**Scheggiatura**



2. Parabrezza  
**Scheggiatura**



2. Parabrezza  
**Scheggiatura**



3. cerchione anteriore - sinistro  
**Graffio/Rigature**



3. cerchione anteriore - sinistro  
**Graffio/Rigature**



4. retrovisore esterno scatola - sinistro  
**Graffio/Rigature**



5. paraurti posteriore  
**Graffio/Rigature**



5. paraurti posteriore  
**Graffio/Rigature**



5. paraurti posteriore  
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore  
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore  
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore  
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore  
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore  
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore  
Graffio/Rigature



6. portello posteriore  
Graffio/Rigature



7. cofano  
Graffio/Rigature



7. cofano  
Graffio/Rigature



8. sottoporta - destra  
Ammaccature/rigonfiamenti



9. Spoiler posteriore  
Rotto