



Condizione Relazione


Numero di rapporto:	0000000911359-IT867	Numero di contratto:	778158
Targa:	GM495NW		

Dati del veicolo

Skoda OCTAVIA WAGON;Wagon;Diesel;Manual;

Numero di telaio:	TMBJJ8NX2PY034250	Chilometraggio Rivelato:	107078 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	13.01.2023 /	Data e luogo Perizia:	03.04.2026 FIRENZE
Vernice:	Bianco	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Finta pelle / tessuto
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni



- 1.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 2.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 3.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 4.) parete laterale - posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 5.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio



Chilometraggio



Cerchi




vano motore




Altro



Altro



folio complementare



folgio complementare



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



3. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



3. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



3. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



4. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



4. parete laterale - posteriore - destra
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



5. paraurti posteriore
Graffio/Rigature