

Voertuiggegevens


Merk **SKODA** Kentekenplaat **L052GR**
Model **Superb Combi** 1e **21/05/2021**
tenaamstelling
Versie **1.5 TSI ACT DSG
Business Edition
Plus**
Chassisnummer **TMBJN9NP8M7067068**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **97206**

Datum & plaats van inspectie

Datum 4/06/2025 10:37:59

Adres
Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6150654 6	Kofferklep	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
6150654 5	Scherm A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

61506546	Kofferklep	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
-----------------	------------	-----------	----------------------------------



61506545	Scherf A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)
-----------------	------------	-----------	----------------------------------

