

Voertuiggegevens

Merk **SKODA** Kentekenplaat **H858JV**
 Model **Superb Combi** 1e tennaamstelling **24/02/2020**
 Versie **1.5 TSI ACT DSG Business Edition**
 Chassisnummer **TMBJN9NP9L7023000**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **109891**

Datum & plaats van inspectie

Datum 14/01/2025 7:54:16
 Adres Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstelwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				C ex BTW	C ex BTW	C ex BTW
Schades zonder groep				168,74	-50,62	118,12
55871470	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	143,00	-42,90	100,10
55871475	Kentekenplaat A	Ontbreekt	Vervangen	25,74	-7,72	18,02
55871473	Dorpel R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
55871476	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
55871474	Scherm A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
55871472	Scherm V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
55871468	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
55871467	Scherm A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
55871471	Deur A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
55871469	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	168,74 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-50,62 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	118,12 €

Schades zonder groep

55871470 Velg V R alu Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



55871475 Kentekenplaat A Ontbreekt Vervangen
witte plaat



55871473 Dorpel R Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



55871476 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



55871474 Scherm A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



55871472 Scherm V R Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



55871468 Deur A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



55871467 Scherm A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



55871471 Deur A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



55871469 Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

