

Kentekenplaat H388PJ Merk: Skoda Model: Octavia Combi Versie: 1.0 TSI Greentech Sport Business Chassisnummer TMBJP9NE2L0156568 Kilometerstand 205239 1ste tenaamstelling 24-03-20 Carrosserie uitvoering Aandrijving: Voor Versnellingsbak Handgeschakeld 6 versne Brandstof: Benzine Euronorm:	ALGEMENE GEGEVENS		Ja	Nee	ALGEMENE GEGEVENS																								
	Kentekenbewijs origineel Type onderhoudsboek Type instructieboek Type hulpmiddel bij pech Functionerende motor Totaal aantal sleutels			☒	<table border="1"> <tr> <th>Locatie</th> <th>Profiel</th> <th>Maat</th> <th>Make</th> </tr> <tr><td>VL</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>VR</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>AR</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				Locatie	Profiel	Maat	Make	VL				AL				VR				AR				
	Locatie	Profiel	Maat	Make																									
	VL																												
	AL																												
	VR																												
	AR																												
				☒		<table border="1"> <tr> <th>Locatie</th> <th>Profiel</th> <th>Maat</th> <th>Make</th> </tr> <tr><td>VL</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>VR</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>AR</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				Locatie	Profiel	Maat	Make	VL				AL				VR				AR			
	Locatie	Profiel	Maat	Make																									
	VL																												
AL																													
VR																													
AR																													
			☒																										
			☒																										
			☒																										
			☒																										
			☒																										
			☒																										
			☒																										
Aantal deuren: 5 Aantal zitplaatsen: 5 Kleur carrosserie: Zilver Type lak: Metallic					Hulpmateriaal Aantal laadkabels (normaal/230V) 0 Aantal laadkabels (snelladen) 0																								

V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts			UITRUSTING INTERIEUR			
N°	Schade plaats	Soort				
1	Interieur	Vlek				
2	Velg V L alu	Kras(sen)				
3	Naafdop V L	Ontbreekt				
4	Deur V L	Deuk(en)				
5	Deur A L	Kras(sen)				
6	Schermb A L	Deuk(en) en kras(sen)				
7	Bumper V	Kras(sen)				
9	Schermb A R	Deuk(en) en kras(sen)				
11	Velg V R alu	Kras(sen)				
12	Herstellingskit banden	Ontbreekt				
13	Kofferklep bekleding	Kras(sen)				
14	Kofferklep	Kras(sen)				
15	Bumper A	Kras(sen)				

		UITRUSTING EXTERIEUR	
		Parkeersensoren V ☒	Parkeersensoren A ☒

ADRES INNAME 01-09-25 Axus Nederland B.V. Maltaweg 1044 Amsterdam AH	ADRES OPSLAG	Fleet / Vloot	Dealer
--	---------------------	----------------------	---------------

Expertise onder voorbehoud, staat van de techniek en onderzijde, definitieve staat na wasbeurt			
Heeft de dealer interesse in overname van het voertuig?			
		Ja	Nee

Handtekening Inspecteur	Ondergetekende Geen tegenpartij (Bestuurder)	Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.	Handtekening
--------------------------------	--	--	---------------------