

Voertuiggegevens

Merk

Skoda

Kentekenplaat

H388PJ

Model

Octavia Combi

1e

24/03/2020

Versie

1.0 TSI Greentech Sport Business

Chassisnummer

TMBJP9NE2L0156568

Klant

Local (NO RDV)

Kilometerstand

205239

Datum & plaats van inspectie

Datum

1/09/2025 8:12:40

Adres

Maltaweg

1044 AH

Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				1348,76	-404,63	944,13
64852396	Kofferklep	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	614,40	-184,32	430,08
64852397	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	548,46	-164,54	383,92
64852383	Interieur	Vlek	Reinigen	185,90	-55,77	130,13
64852393	Velg V R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64852392	Deur A R	Deuk(en)	Uitdeuken zonder spuiten		Niet doorbelast	
64852394	Herstellingskit banden	Ontbreekt	Vervangen		Niet doorbelast	
64852398	Dak	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64852395	Kofferklep bekleding	Kras(sen)	Smartrepair		Niet doorbelast	
64852391	Scherp A R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64852386	Deur V L	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64852385	Naafdop V L	Ontbreekt	Vervangen		Niet doorbelast	
64852384	Velg V L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64852387	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64852390	Motorkap	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64852389	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	
64852388	Scherp A L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	1348,76 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-404,63 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	944,13 €

Schades zonder groep

64852396 Kofferklep

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64852397 Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64852383 Interieur

Vlek

Reinigen



64852393 Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64852392 Deur A R

Deuk(en)

Uitdeuken zonder spuiten



64852394 Herstellingskit banden Ontbreekt Vervangen



64852398 Dak Deuk(en) Herstellen en spuiten (compleet)



64852395 Kofferklep bekleding Kras(sen) Smartrepair



64852391 Scherm A R Deuk(en) en kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



64852386 Deur V L Deuk(en) Herstellen en spuiten (compleet)



64852385 Naafdop V L Ontbreekt Vervangen



64852384

Velg V L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64852387

Deur A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64852390

Motorkap

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)



64852389

Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



64852388

Scherm A L

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

