



Skoda Octavia Combi: H388PJ

Chassisnummer:	TMBJP9NE2L0156568	Versie:	1.0 TSI Greentech Sport Business
1ste tenaamstelling:	24/03/2020	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	205239	Kilowatt:	
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zilver
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren A	
Elect. ramen A		Type trekhaak	Trekhaak vast
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Type kofferafdekking	Rolhoes aanwezig
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						5.8
Bandenprofiel diepte V R						5.2
Bandenprofiel diepte A L						6.5
Bandenprofiel diepte A R						6.2
Bandenmaat V L					225/45 R 17 91 W	
Bandemaat V R					225/45 R 17 91 W	
Bandenmaat A L					225/45 R 17 91 W	
Bandenmaat A R					225/45 R 17 91 W	
Type band V L					Zomer	
Type band V R					Zomer	
Type band A L					Zomer	
Type band A R					Zomer	
Bandenmerk V					256	
Bandenmerk V R					256	
Bandenmerk A L					256	
Bandenmerk A R					256	
Voorzijde	Links	225 / 45 / 17 / 91 / W /	5,8 mm	Continental	Zomer	
	Rechts	225 / 45 / 17 / 91 / W /	5,2 mm	Continental	Zomer	
Achterzijde	Links	225 / 45 / 17 / 91 / W /	6,5 mm	Continental	Zomer	
	Rechts	225 / 45 / 17 / 91 / W /	6,2 mm	Continental	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit ontbreekt

Interieur, Vlek, Reinigen





Velg V L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Naafdop V L, Ontbreekt, Vervangen



Deur V L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Motorkap, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Deuk(en), Uitdeuken zonder spuiten



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Herstellingskit banden, Ontbreekt, Vervangen



Kofferklep bekleding, Kras(sen), Smartrepair



Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

